

---

נספח ו



## התנור תאגיד מים וביוב בע"מ

**הוראות תחזוקה וטיפול**

**מערכות שאיבת ביוב**



התנור - תאגיד מים וביוב בע"מ  
משרד הראשי: שדרות תל חי 106 ת.ד. 860, קריית שמונה 11031  
טל. רב קוו: 1-800-200-744 טל. 04-6816888 פקס. 04-6905777

[www.hatanur.co.il](http://www.hatanur.co.il)

[office@hatanur.co.il](mailto:office@hatanur.co.il)

## תוכן העניינים

### תפועל ותחזוקת מערכות שאיבת ביוב.

4.....	1. תיאור העבודה .....
4.....	2. הנחיות כליליות לתפועל ותחזוקה של מיטקנים הידראוליים .....
6.....	3. הפיקוד וההגנהות.....
7.....	4. הנחיות לטיפול במתקני התחנה.....
7.....	4.1 שוחת כניסה.....
7.....	4.2 תא שיקוע.....
7.....	4.3 תא שאיבה.....
8.....	5.4 משאבות.....
11.....	5.5 מגוב מכני.....
11.....	5.6 סגר מכני.....
11.....	5.7 מערכת אוורור.....
11.....	5.8 מתקני נטרול ריחות (ביוולוגי) .....
12.....	5.9 תחזוקה של מערכת דיזל גנרטטור.....
16.....	5.10 הטיפול בלוחות החשמל ומתקני החשמל.....
20.....	5.11 צנרת ואביזרים.....
23.....	5.12 עבודות תחזוקה באתר, תחזוקת מבנים.....
25.....	5.13 זוחות הפעלה והפקה.....

## 1. תיאור העבודה

- מפורט זה מתייחס לביצוע העבודות הבאות:
- א. ביקור יומי באתר.
  - ב. בדיקה יומית של כל יחידות השאייה באתר.
  - ג. טיפול בתחום השאייה (בור היבש או הבור הרטוב).
  - ד. מילוי יומי עובודה (כולל טיפולים מוגנים, תיאור תקלות, מועדן ודרכי הטיפול בהן). בסוף כל חודש יועבר דוח חודשי כולל העתקי יומי עובודה לתאגיד.
  - ה. תחזוקת שבר-העובודה כוללת תיקוני צנרת ביוב באופן מיידי. העובודה כוללת תיקוני צנרת בכל הקטרים בשיטות שונות לרבות: החלפת הקטע הפגום, תיקון מקומי בעורת אביזרי תיקון מהיר (חבקים, רבי קוטר וכו'), במידה ומדובר בצנרת פלדה-תיקון בריטוך.
  - ו. תחזוקה מגעuta כוללת החלפת חלקים, כלים, אביזרים, שיפוץ מנועי השם ומשאבות, טיפול בד"ג, שיפוץ אביזרי צנרת, פיקוד ובקרה ועובדת ע"פ הנחיות מהנדס התאגיד ו/או נציגו.
  - ז. תחזוקה שוטפת-ביצוע תיקונים ועבודות ע"פ הנחיות מהנדס התאגיד ו/או נציגו.

## 2. הגוחיות כללית לחפהול ותחזקה של מתקנים הידראוליים

### 2.1 העובודה מתייחסת למערכות הבאות:

- א. משאבות ביוב מסוגים ודגמים שונים.
- ב. לווחות השם, פיקוד ובקרה.
- ג. צנרת ואביזרי צנרת.
- ד. דיזל גנרטורים בהספקים שונים.
- ה. מבנים.

### 2.2 כלל

- א. תחנות השאייה כוללות משאב גיבוי אחד לכל הפלות אשר תופעל מיידית במקרה של תקלה באחת המשאיות המותקנות בתחנה.
- ב. תחנות השאייה כוללות דיזל-גנרטטור חירום אשר יכנס לעובודה באופן אוטומטי מייד עם נפילת מתח החשמל או תקלה במערכת החשמל. מערך הגנרטטור מאפשר הפעלה מלאה של כל מרכיבי התחנה והפעלה רצופה של 24 שעות לפחות. מכל התדלק יאוחסן באמצעות תקנית שניפהה 110% מנפה מכל הדלק וקרקעיתה מצופה בחומר עמיד לפחמים.
- ג. תחנת השאייה מחוברת לאחוריות למועד הפעיל 24 שעות ביממה, המסוגל לתת מענה לכל כשל בתחנה, העולול Lagerom לתקלה במערכת אספקת המים, ההודעות מועברות מכון יושרו ויונחו לפעול לפיו.
- ד. במתוך יוחזק בדרך קבוע ספר הפעלה ואזקה, שהעבדים מכון יושרו ויונחו לפעול לפיו.
- ה. פעולות חפהול ותחזקה של הציוד והמתקנים מכון יוצעו ע"פ הוראות היצרנים.
- ו. במתוך יוחזק דרך קבוע יומן הפעלה, בו יירשם כל פעולה התחזקה של מתקני המכון והציוד, וכל פעולות כיוול המכשירים, בצד רישום כל פעולה יירשם גם תאריך ביצועה. היום יועבר בתחילת כל חדש לבדיקה מהנדס התאגיד או נציגו.

### 2.3 אחזקה שוטפת וטיפול בתקלות

- א. בדיקת תקינות הפעולה של כל היחידות הפעולות.
- ב. רישום בספר המכון של מוני השעות השונים, המדים שונים ואירועים מיוחדים.
- ג. בדיקת המשאיות, המנוועים ומרכיבי המכון בהתאם להוראות היצרנים לפי המפרטם. (לרבבות שימוש בשירות השדה של היבואן / היצרן).
- ד. טיפול באביזרים דוגמת מגופים, שתוממי אויר, שתוממים אל חזרים, כולל ניקוי שתוממי אויר ומונעת דלייפות. (לרבבות שימוש בשירות השדה של היבואן / היצרן).
- ה. טיפול במערכות החשמל, הפיקוד והבקרה.

התנור - תאגיד מים וביוב בע"מ

אשר הראשי: שדרות תל חי 106 ת.ד. 860, קרית שמונה 11031  
טל. רב קין: 04-6905777 טל. 88-200-1-800-744 פקס. 04-6816888

[www.hatanur.co.il](http://www.hatanur.co.il)

office@hatanur.co.il



- .ג. שמירה על תקינות כל מכשירי המדידה, מד הלחץ, שסתומי אויר ומכשורי רישום.
- .ד. טיפול בד"ג לשעת חירום כולל ניסוי שבויי בעומס מלא של דיזל גנרטורים.
- .ה. ביצוע בדיקות שדה במכוון ודוחה מסודר של כל הממצאים.
- .ט. סיכה והחלפת שמנים לפי מפרט היצرن בכל היחידות הנעות (כולל אספקת שמן וחומר סיכה).
- .ז. בדיקת תקינות של כל המערכות המכניות- השמליות אחת לשבעו כולל החלפת אטמים.
- .יא. בדיקת תקינות של כל המגופים והסגורים, שסתומים אל חזירים אחת לחודש, סגרים מכניים אחד לשבועיים, כולל החלפת אטמים.
- .יב. טיפול שוטף במבנה, צנרת, אכיזורי צנרת ופריטי מסגורות כגון – שטיפה, ניקוי ופינוי פסולת, תיקון פגיעות ושבירים, החלפת ציוד בלוי ופגוע.
- .יג. טיפול שוטף בצד לפיה הנחות יצרנים כגון – פעולות גירוז וטיפולים שוטפים, החלפת פריטים מתכלים, תיקוני שבר בצד ובמידת הצורך הפעלת גורמי חוץ מקצועים לתיקון مشאבות, מנועים, מתקני הרמה.
- .יד. תיקוני תקלות במערכות הפיקוד הבקרה והחישמל, החלפת פריטים בלווח החישמל והפיקוד או במתќן החישמל עצמו.
- .טו. ביצוע תיקונים בהצרות ובאדרי התנהנות כגון – תיקוני בטון וסלילה, שערים וגדרות, תיקוני מבנים, קירות תומכים וכו'.
- .טו'. מעקב מקצועי שוטף על פעולות תחזוקה השאייה, הן בשטח והן במרכז הבקרה.
- .יז. בקרת ד"ח חותם מעקב תקופתיים הכוללים תיאור פעולות תיקון וטיפולים שוטפים וחד פעמיים, פריטים על רכישות של חומרים והחלפת ציוד, ריכוז צריית אנרגיה, נתוני שאיבת וcene מים והערות מיוחדות.

#### 2.4 תחזקה מוגנת

- עבודות תחזקה מוגנת יבוצעו ע"י צוותי אחזקה מיומנים של אשר יגיעו לביצוע ביקורת תקופתית יומיית של הצד במתќן. עבודות תחזקה מוגנת יכלולו, בין השאר, את העבודות כדלקמן:
- .א. עבודות צביעה תקופתיות של הצד במתќן, כולל חלקי המתכת ומניעת הופעת קורוזיה במקומות השונים.
- .ב. שמירה על תקינות הצד, לרבות פריטי מסגורות, הגדרות והשערים המקיפים את המתќן ותיקונם ע"פ הצורך.
- .ג. טיפול שוטף במבנה (צבע, טיח, ציפויים, חלונות, גג).
- .ד. טיפול בצנרת (נוילות, סניקה וגלישה) ואכיזורי צנרת (נוילות, אטימה, שסתומי אויר, מנומטר, שסתום אל חזיר).
- .ה. טיפול שוטף בצד אלקטרו-מכאני לפי הנחות היצרני הצד-פעולות גירוז וטיפולים שוטפים במשאבות, טיפולים בד"ג, מתקני הרמה.
- .ו. תיקון פגיעות ושבירים, החלפת ציוד בלוי ופגוע, החלפת פריטים מתכלים
- .ז. תיקוני תקלות במערכות הפיקוד הבקרה והחישמל, החלפת פריטים בלווח החישמל והפיקוד או במתќן החישמל עצמו.
- .ח. ניקיון, גינון ותחזקה נופית.
- .ט. מעקב מקצועי שוטף על פעולות תחזוקה השאייה, הן בשטח והן במרכז הבקרה.
- .יא. הכנסת שיפורים ותוספות בתחזוקה השאייה ליעול פועלתן הגברת אמינותן והקלת על תחזוקתן כמסקנה ממוקב שוטף על פעילותם.

### 3. הפקוד וההגנה.

#### 3.1. הפקוד.

- א. המשאבות ניתנות להפעלה ידנית או אוטומטית בעורת בורר יד/אוטו.
- ב. החלפת תורנות בין המשאבות תבוצע ע"י מערכת הבקעה.
- ג. הפעלת המשאבות במצב "אוטו" נעשית על ידי מיל מפלס אולטרסוני ו/או מפסקי מצוף בכור רטוב:

  - מצוף הפעלה.
  - מצוף הדמה.

- ד. קיימים מפסקי מצוף נוספים:

  - מצוף גלישה.

- ה. מפסק כבורר המשאבות, המותקן בלוח החשמל, מאפשר מספר קומבינציות הפעלה של המשאבות.
- ו. בנוסף יכול המפעיל לקבוע באלו פרקי זמן תעבור כל משאבה ואות על ידי שעון שבת לכל משאבה המותקן בלוח החשמל. באופן זהה, יכול המפעיל לבחור במצב הפעלה בו המשאבות פועלות, אך הפעלתן חלקית בלבד, בהתאם לבחירתו על ידי קציבת זמן בשעון שבת.

#### 3.2. ההגנה:

- ##### 3.2.1. תקלת חוסר זרימה - נעשית באמצעות מפסק זרימה המותקן על כל שסתום אל חזרה. מומלץ לכוון הדממה לאחר 60 שניות. במקרה של תקלת חוסר זרימה, תופסק המשאבה בה התגלתה התקלה, יינתן סימון תקלת בלוח הבקעה ותידרש פעלת RESET "זנינ" להפעלת המשאבה מחדש.

- ##### 3.2.2. תקלת גוף חיים / טמפרטורה גבוהה בליפופי מנוע - במקרה של תקלת זו תופסק פעולה המשאבה בה התגלתה התקלה ויינתן סימון תקלת בלוח. גוף החימום נכנס לעבודה מיד לאחר הדמתה המנוע ויצא מעובדה – ברגע בו מותנע המנוע. בחלק מהאתרים קיימן לחץ בדיקה ידנית לתקינות גופ החימום.

- ##### 3.2.3. תקלת חוסר פאזה - הפסקת פעלת המשאבה וסימון תקלת בלוח. בדרך"C במתחנעם.

- ##### 3.2.4. תקלת חוסר פאזה - הפסקת פעלת המשאבה וסימון תקלת בלוח. בדרך"C במתחנעם.

#### אין לעבוד עם יחידות שאיבת לא הגנות הידראוליות/חסמליות.

#### 3.3. הנחיות תעופול:

- א. מצב הפעלה הרצוי הינו מצב "אוטו" (אוטומט).
- ב. מוצע לקבוע מדיניות תפעול המתחסשת על העיקرون שיש לייצור שחיקה בלתי זהה במשאבות כדי להימנע במצב בו כל המשאבות נדרשות לשיפורן בו זמן. מוצע לפיקך, כי חלוקת שעות העבודה בין המשאבות תהיה (M) 30%, (2M) 70%, עד למועד בו יידרש שיפורן משאבה 1 M.

#### 4. הנחיות לטיפול במתלכני התהנה

##### 4.1. שוחת כביסה

###### 4.1.1 טיפול יומי

בדיקת שלמות חלקי התא, כולל: חוליות, תקרה, מכסה, אטמי כניסה/חדרה, סולם וכו'. כל פgam או נזק יתוקן מיידית. בסיום העבודה יש למרוח גרים על כל היקף טבעת מכסה השתא טרם סגירתו.

###### 4.1.2 טיפול שניתי

- א.فتحת התא וביצוע ניקוי ושטיפה בכל עומק ובכל קוטר עד נקודת ההתחברות לתא השאייה.
- ב.במידה וקיים בחתנה גם תא שיקוע-יש לבצע טיפול דומה גם בתא זה.
- ג.בדיקת שלמות חלקי התא, כולל: חוליות, תקרה, מכסה, אטמי כניסה/חדרה, סולם וכו'. כל פgam או נזק יתוקן מיידית. במידה והנזק אינם ניתן לה תיקון-יש להחליף את החלק הפגום.
- ד.בדיקת שלמות ותקינות שלבי סולם הריריה להא לכל אורכו. (סולם עשויי שלבי מתכת העוטפים פלסטיק, סולם העשווי פלב"ם או סולם העשווי פלדה מגולוונת). במידה ותיקון הנזק אינו אפשרי יש לפרק את הסולם ולהתקן חן חדש במקומו. מומלץ להתקן סולם עשויי פלב"ם מודולארי-חרושתי. כל חלקי הסולם יהיו עשויים פלב"ם (ברגים, אומים, לוחיות חיבור וקשרור, מוטות ושלבים, רגליות וכו'). התקינה ע"פ הנחיות היצרן.
- ה.נזק יתוקן מיידית. בסיום העבודה יש למרוח גרים על כל היקף טבעת מכסה השתא טרם סגירתו.

##### 4.2 תא שיקוע.

###### 4.2.1 טיפול יומי

- א.יש להסיר מעל פנוי המים את כל החומרים הצפים כגון: שומנים, מוצקים צפים, צופת, חתיכות עץ ופלסטיק וכו'. ניתן לבצע באופן ידני או בעזרת גורף מכני במידה קיים.
- ב.ניקוי מתוקני הכניסה והיציאה מוצקים השוקעים במים והצפים על פנוי המים. את המוצקים יש להעביר לתא השיקוע, את החומרים הצפים יש לסליק כאמור בסעיף הקודם, חומרים המצתברים על הקירות ועל מחיצת הכניסה יש לספק ע"י דיחפותם לתא השיקוע או לתא הצופת.
- ג.ניקוי ושטיפת משטחי ההליכה (רצוי בעזרת מכונת שטיפה בלוחן גבוה).

###### 4.2.2 טיפול שבועי-חודשי

- א.ניקוי תעלות הכניסה והיציאה כולל הרווח בין קיר הכניסה והמחיצה. יש לשטוף בלוחן מים ולהבריש בمبرשת קשת זיפים.
- ב.יש לkratz את קירות תא השיקוע והמחיצות בעזרת מברשת קשת זיפים ו/או מכונת שטיפה בלוחן מים ע"מ לסליק כל מוצקים בעזרת מקל ושרשת. הניקוי יתבצע ע"י הכנסת השרשת לסתך והעברתה לאורך הסדק בתנועות משור. יש לחזור על הפעולה מס' פעמים בעדינות ובמניגום ערבי של המים.
- ג.את חודש יש לבדוק את רום ופילוס המגלשים בתעלת החלוקה ורומי המגלשים-אם לא חלו שינויים ושיקעות. במידה ומוגלים שונים-יש לתקןם ולפלום בעזרת בורגי החיזוק והעיגון.

**התנור - תאגיד מים וביוב בע"מ**

משרד ראשי: שדרות תל חי 106 ת.ד. 860, קריית שמונה 11031  
טל. רב קו: 04-6905777 1-800-200-744 פקס: 04-6816888

[www.hatanur.co.il](http://www.hatanur.co.il)

office@hatanur.co.il



### **4.3 תא שאיבה**

קיים 2 סוגים תא שאיבה: תצורת בור רטוב בו מותקנות המשאבות בתחום הנוזל הנשאוב ותצורת בור יבש כאשר יחידות השאייבת מותקנות בתחום בור יבש והנוזל הנשאוב נמצא בבור הרטוב הסמוך והקשר בין הבורות מתבצע בעזרת צנרת היניקה.

#### **4.3.1 טיפול חדשני**

פיתוח מכסים ובדיקה וייזואלית של פנים התא, הציר המותקן, שלמות ותקינות האביזרים השונים ותיקונם ע"פ הצורך, פינוי פסולת וצופת אשר הצבירהה, תוך שימוש בכל אמצעי וצידם בטיחות, וסילוק לאתר מושבה.

#### **4.3.2 טיפול חיצי שותף**

- א. יישום התא, ריקונו, שטיפה וניקוי, הוצאת הלכלוך שהצבר ופינוי לאתר מושבה.
- ב. ניקוי בור הניקוז, ניקוי הסולם או מדרגות הירידה לבור, ניקוי מזרכים, ניקוי הפתחים, המכסים, מיסגורות, דפנות וקירות התא, מעברים, מהירות וכו'.
- ג. בדיקת נזקים-חרורים וסדקים ותיקונם במידת הצורך בעזרת מוצרי אטימה מתאימים.
- ד. השלהמה או ניקון שלבי טיפול בסולם, התקנת שלבים חדשים ע"פ חומר הסולם.
- ה. תיקוני צבע וגילוון ע"פ החלבים הבאים: הסרת חלווה ולכלוך באופן ידני או מכני, יישום ממיר חלווה, יישום שכבת צבע יסוד למתחת מגולוונת (אפגול, או-מגינול וכו') צביעה בצבע עלין (כדוגמת טמברור 309) על בסיס שרפים פנוילים או ש"א מתאים.
- ו. החלפת מיכסים במידת הצורך למיכסים עשויים פלב"מ או מיכסים מגולוונים בגלוון חם כולל מתחה נעילה, ידיות הרמה ע"פ הצורך, צירים המתאימים למשקל המכסה.
- ז. ניקוי יסורי של כל האביזרים המותקנים בתא באמצעות מברשת פלדה חשמלית-מכנית או כל אמצעי בטיחותי מתאים אחר, להסרת לכלוך עד קבלת פני שטח נקי לחלוتين, תיקון, היישום וצביעה כאמור.
- ח. איתום דפנות התא, תוך מריהת שכבת "סיקה טופ סיל 107" או ש"א, בכמות כוללת של 4 ק"ג למ"ר בשתי שכבות ובהתאם להנחיות היצרן.
- ט. מילוי והפעלה מחדש של תא השאיבה, בדיקת פעולת הציר והאביזרים, שחרור אויר.

#### **4.3.3 שטיפה ושייבת בור רטוב**

ניקוי תא רטוב של תחנת שאיבה לביווב יבוצע בתדריות של 3 חודשים עד 6 חודשים ויבוצע כדלקמן:

ירידה לבור שאיבת הביווב תוך נקיוט כל אמצעי הבטיחות (עבודה בגובה, עבודה בחלל מוקף, פקודת הבטיחות בעבודה, תקנות הבטיחות וכו') כולל אספקת ציר נשימה המיועד לשימוש במיתקנים סגורים וכן חליפות אוטומות מתאימות. בעבודה זו ישתתפו לפחות 3 אנשי צוות מקצועיים ומומינים לאחר קבלת תדריך מكيف ממדריך מוסמך. העבודה כוללת שטיפת התא בלחץ מים בלבד שלא ניתן יפהת מ-4-אטם (רצוי בעזרת מים חמימים או קיטור), איסוף מוצקים וסמרטוטים, ניקוי הסולם או מדרגות הירידה לבור, ניקוי מדרכים, ניקוי פתחים, מכסים, מיסגורות, דפנות התא, מעברים ומחיצות.

העבודה בחלל מוקף היא אחת העבודות המסוכנות ביותר וה坦אות הן תאונות קטלניות ולכן יש לנקט בכל האמצעים הנדרשים לעובודה בטוחה. בעבודה במקומות מוקפים יש לזכור תמיד שהאויריה היא נזיפה ורעילה ואפשר להחנק בכינסה לחלל המוקף. הציר הנדרש כולל ציר בטיחות, ציר עוזה ראשונה, ציר נשימה המתאים לעובודה בחלל מוקף. כל עובד חייב לשאת תעודת הסמכה לעובודה הגובה ובחלל מוקף. יש לוודא שעובדים גוספ שתפקידו להציג העובודה והוא נמצא בקשר עין רציף עם כל אנשי הצוות כל משך הביצוע.

**התנור - תאגיד מים וביוב בע"מ**

אשרד ראש: שדרות תל חי 106 ת.ד. 860, קריית שמונה 11031  
אל. רב קוו: 04-6905777-04-6816888-1-800-200-744 טל. www.hatanur.co.il

office@hatanur.co.il



#### 4.4 משאבות

##### 4.4.1 תאור והנחיות כלליות:

בתחנות השאיבה מותקנות משאבות ביוב טבולות או משאבות טבולות בהתקנה יבשה. המשאבות סופקו לפי הנמנונים שנמסרו לספק או ליצרן ע"י המזמין. כל פעולות הפעלה ואחזקה המשאבות יבוצעו ע"י מכונאי מוסמך ומנוסה לרבות תיעוד ביוםני עבודה מפורטים ומוסדרים. הטיפולים והתיקונים יבוצעו במועדם. הטיפולים יבוצעו ע"י הנחיתות היצרן ו/או היבואן. המשאבות יכולות/עלולות להסתובב לשני הצדדים.

##### 4.4.2 התקנה והגעה:

יש לחבר את צינורות היניקה והסניקה לאוגנים ולמשאבה ללא יצירת עומס על חלקו המשאבה (יש לתמוך את הצנרת או לתולחה כך שלא תפעיל עומס על חלקו המשאבה). חלקו צנרת, מגפים, שסתומים אל חזרים וכל יתר חלקו הצנרת יש לבצע ולהחבר לפי הוראות המתכנן. לאחר הרכבת הצנרת יש לנוקות את חלקו הפנימיים משבבים, סיגי ריתוך לכלוך וגורמים זרים כדי למנוע נזק למשאבה ולהחלקה

##### 4.4.3 אזהרה:

אסור להניע את המשאבה כאשר המוגפים ביניקה ובסניקה סגורים או קו סתום, הלחץ המקסימלי המותר לכל דגם משאבה מופיע בקטלוג-פעולה זאת תגרום להרס המשאבה באופן מיידי. מומלץ להתקין מעקבים ושסתומי פריקה על קו הסניקה בכך למנוע הפעלה בשוגג מעל הלחצים שצווינו בהוראות. ע"י שימוש עמוק באשוחם פריקה בקו הסניקה תמנע בעבודת המשאבה נגד מגוף סגור או קו סתום.

אין להכניס חפציהם, מפתח צינורות או כל עבודה בכך כדי לקבוע את כיוון הסיבוב, פיוון הסיבוב יעשה חוזית בלבד בעוזרת סימון צבע או גיר. לפניה הנעה לאחר השבתה ארכפה או הנעה ראשונה יש לדאוג למלא את כל המשאבה והקוו בנויל בכך כדי למנוע עבודה ביבש.

##### 4.4.4 חיבור מנוע החשמל:

אזהרה: חיבור המנוע החשמלי יעשה אך ורק ע"י חשמלאי מוסמך! את המנוע החשמלי יש לחבר לפי המקובל בתיקן לפי סוג המטען המצו依 במקום התקינה בלוח החשמל. בדרך כלל מקובלות השיטות הבאות לחיבור המנוע:

- ישר לך.
- אותו טרפו.
- מתנע כוכב משולש.
- מתנע רך.

יש לוודא שהיבור החשמל של המשאבה מתאים ללוח החשמל.  
יש לנוהג בזיהירות ולפי כל הכללים המקבילים בחיבור מנוע החשמלי עם משאבה.  
קביעת כיוון סיבוב: כיוון הסיבוב חשוב ביותר ויש לבצע בדיקת הכיוון בשניות הראשונות של ההנעה.  
את כיוון הסיבוב רואים בברור על גוף המשאבה.  
אסור לקבוע כיוון סיבוב לפי ציר המנוע החשמלי או המאוחר של המנוע החשמלי לאחר מכיוון  
שבמקרים מסוימים לפופ חදש של המנוע משנה את כיוון הסיבוב.

#### **4.4.5 הטיפול במשאבות**

##### **4.4.5.1 כללי**

הנהיות המזיננות להלו, הינו כלליות ובאות נוספת על ההוראות המפורטות של היצרנים המהוות חלק מפרט זה. סיור בתקנות השאייה יבוצע לפחות אחת ליום. במהלך הסיור יבוצעו כלל הבדיקות והרישומים.

הנחיות אלו מתייחסות למשאבות המותקנות בבור רטוב או בבור יבש.  
א. כל פעולות הפעלה ואחזקה המשאבות יבוצעו ע"י מכונאי מוסמך ומנוסה לרבות תיעוד ביזומי עבודה מפורטים ומסודרים.

ב. הטיפולים יבוצעו ע"י הנחיות היצרן ו/או היבואן-לרבות החלפת שמנים במועדם.

ג. הטיפולים יבוצעו ע"י הנחיות היצרן ו/או היבואן-לרבות החלפת שמנים במועדם.

ד. אין להפעיל משאבה מול מגוף סגור.

ה. יש לבדוק את צrichtת הזורם של המנוע.

ו. יש לבדוק את הגנות המנוע-במידה ומתקבלת התראה – יש לבדוק את המשאבה ולהעבירה לתיקון ע"מ למנוע נזק גדול יותר.

ז. יש לבדוק שככלוי החשמל והפיקוד שלמים ולא נפגמו (פגיעה מכנית או כרטום וכו').

ח. שימוש במשאבה שלא לפי נתוני היצרן גורם לנזק של קיטוץיה, רעש ורuidות למערך השאייה, הספיקה לא תהיה יציבה ולא ביכולת המתוכננת והמshaeva תינוק.

ט. יש להפעיל את כל יחידות השאייה ולרשום את קריית האמפרטור, מונה שעות וספיקה (במידה ומוטקן מד ספיקה) וכן לבצע בדיקה ויזואלית.

י. יש לוודא שפעולות המשאבות חלקה ולא מנודות ורעשים חריגים. אין להשאיר בפעולה משאבה או מנוע הרודדים בצוואר בלתי סבירה.כנ"ל לגבי היצירנים המקשרים בין המשאבה למנוע. במידה והמשאבה רודעת או לא שואבת או משמעה רעשים חשודים יש לדומם אותה ולהפעיל משאבה לא תורנית.

יא. יש לבדוק בזמן פעולה המשאבות את הלוחץ בקו צנרת היניקה והסנייה ולהשווות לנתחוני היצרן, לאחר הבדיקה יש לסגור את ברז המונטור.

יב. משאבה רזרבית יש להפעיל מפעם על מנת לבדוק תקינותה.

יג. יש לבדוק חופש המסתבים במשאבות היבשות ולבודד שהחומר איננו חריג.

יד. רuidות – אין להשאיר בפעולה משאבה או מנוע הרודדים בצוואר לא סבירה, יהדות שאינן תקינות יתוקנו ויאוזנו.

טו. מסבים – יבודק חום המסתבים. המסתבים יעבדו ללא חום יתר. במידה הצורך יחולפו המסתבים.

טז. רעשים מיוחדים – מלבד הרעש האופייני אסור שיישמע רעש כל שהוא המצביע על אי תקינות פעולה המשאבה או המנוע. בכל מקרה של הופעת רעש יש להפסיק את המשאבה ולתקן את התקלה.

יז. יש להפסיק משאבות ומנועים מהם נשמע רעש בלתי אופייני ולדאוג לתיקון הדרוש.

יח. יש לבצע בדיקת מצופים ובדיקת הגנות.

יט. אטם מכאני – האטם המכאני בד"כ אינו דורש טיפול אחזקת במידה ונצפית נזילה דרך האטם המכאני או מסביבו יש להפסיק את פעולה המשאבה ולהחליף אותו. סוג האטם ואופן הרכבתו/ החלפתו-ע"פ הוראות היצרן בלבד.

#### **התנור - תאגיד מים וביוב בע"מ**

אזור ראשי: שדרות תל חי 106 ת.ד. 860, קרית שמןונה 11031  
טל. רב קוו: 04-6905777-04-6816888-1-200-744



#### **4.4.5.2 טיפול יומי**

- א. יש לוודא כי פעלות הציוד חלקה, שקטה ולא רuidות.
- ב. יש לוודא כי אין רעשדים מיווחדים, מלבד הרעש האופייני.
- ג. יש לבדוק את ציריך הזרם של מנוע המשאבה.
- ד. יש לוודא כי הקדחים בפתח מילוי המשמן אינם סתוםים.
- ה. יש לוודא שאין נזילות שמן.
- ו. יש לבצע שטיפה הפוכה.
- ז. יש לבדוק לחץ סניקה ויניקה ולהשווות לנוטוני יצנן הציוד ולתנאי מצב עבורה תקין.
- ח. לבדוק בעורמת מחלף פאות מתח את המתח בשלוש פאות.
- ט. במקרה של החלפת משאבה תורנית יש להפץ את הסיבה שימושה שיצאה מהתורנות.

#### **4.4.5.3 טיפול שבועי**

- א. שטיפת משאבה אחת בעורת השניה בעורת מגוף הנמצא בכו המחבר את שתי המשאבות (שטיפה הפוכה). יש לבצע שטיפה נגדית למשאבה התורנית ממש' דקוט ואוז להפעילה מחדש. המידה והתקלה תוקנה-ניתן להחזיר את המשאבה לעבורה. במידה והתקלה לא תוקנה-יש לפרק את המשאבה ולנקות את כל מרכיביה. המידה ולאחר טיפול זה המשאבה עדין לא פועלת היטב-יש להודיעו למנוהל או למפקח ולשקל פירוק של המשאבה ושיפוצה.
- ב. בעת ביצוע שטיפה יש ללחוץ על כפתור בלוח הפקוד (חומר זרימה).
- ג. לבדוק בעורת מד מתח את המתח בשלוש פאות.
- ד. בתחנות בהן לא מותקנת מערכת להחלפה אוטומטית של המשאבות יש להחליף בין המשאבות באופן ידני או לבצע הפעלה של המשאבה החלופית.
- ה. יש להפעיל את משאבת הניקוז הפעלה יזומה.
- ו. בדיקת אטמים.
- ז. יש לבצע בדיקת מצופים ובדיקת הגנות.
- ח. יש לבצע בדיקת החומרה מיסבים. במידה וטמף' המיסבים עולה על 80 מעלות צלזוס יש להפסיק את פעולת המשאבה ולבירר את סיבת התקלה (חומר שמן/גרין, מיסבים פגומים וכו') וולתקן את התקלה.
- ט. בדיקת זרם. במידה וזרם המנווע גבוה מהזרם הנקוב, יש לבצע שטיפה הפוכה למשאבה. במידה והתקלה לא נפתרה יש לבצע בדיקה חשמלית ומכאנית לציוד עד לבירור הסיבה ופתרון התקלה.
- י. יש לדאות באמ המשאבה עובדת לפי עצמת הזרם הרגילה שלה הרשומה אצל המכונאי, במידה לא יש לשוטוף את המשאבה ע"י משאבה שנייה (שטיפה הפוכה).

#### **פרוט פועלות השטיפה**

- א. סגור מגופי קו הסניקה של משאבה שוטפת ונשפטת.
- ב. יש לוודא שмагופי היניקה של המשאבה השוטפת והנשפטת פתוחים.
- ג. פתח מגוף קו שטיפה בין שוטפת ונשפטת.
- ד. הפעל משאבה שוטפת – הנשפטת אינה מושעת.
- ה. עם גמר שטיפה, פתח מגוף הסניקה של המשאבות וסגור מגוף על קו השטיפה.

**התנור - תאגיד מים וביוב בע"מ**

אזור ראשי: שדרות תל חי 106 ת.ד. 860, קריית שמונה 11031  
טל. רב קרי: 04-6905777 טל. 88-6816888 טל. 04-6905777

[www.hatanur.co.il](http://www.hatanur.co.il)

office@hatanur.co.il



#### 4.4.5.4 טיפול חצי שנתי

- א. בדיקת לחץ במשאבה נגד מגוף סגור.
- ב. הידוק וחזקוק ברגים, שימון וגירוז של החלקים הנעים.
- ג. יש לבדוק את הגנות המנווע-במידה ומתקבלת התראאה – יש לבדוק את המשאבה ולהעבירה לתיקון ע"מ למנווע נזק גדול יותר.
- א. ע"מ להגן על חלקים המשאבה החשופים מחלודה יש לצבע את הבסיס, את הברגים והחלקים אחרים בצבע מתאים לפי הצורך.

#### 4.4.5.5 רשיימת חלקי חילוף:

בזהונת חלקי חילוף יש להקפיד על רישום הדגם, מס' סידורי ושם הייצור בכדי לזרו מועד אספקת החלקים. יש להשתמש בשרטוטים ולהזמין חלקים ע"פ המס' קטלוגי. רשיימת הציוויל, השרטוטים והקטלוגים יוחזקו דרך קבע במשרד התאגיד.

#### 4.4.5.6 סיבות לתקלה במשאבות:

1. חוסר זרימה.
2. סטיימה במשאבה.
3. תקלת במערכת החשמל של המשאבה.

#### 4.6 מגוב מככבי.

מגב זה כולל: מגרפה, מנגןון הרמה-הורדה, בוכנת מגרפה, מגב ניקוי שניני המגרפה וכו'.

##### 4.6.1 טיפול יומי

- א. ניקיון כללי, מתח כבל, שטיפה כללית.
- ב. ניקוי וגירוז מסלולי החלקה. כולל בדיקה במצב ידני. בקרה דיווק בהפעלה ובהפסקה (עלית יתר, רידית יתר).

##### 4.6.2 טיפול שבועי.

שימון ציריים.

##### 4.6.3 טיפול חודשי

- א. טיפול בלוחות החשמל, הפיקוד והבקרה, כולל אביזרים.
- ב. גירוז ושימון הממסרות, כבלי/שרשת הפלדה, מיסבים וכו'.

##### 4.6.4 טיפול חצי שנתי

סיכה וגירוז.

##### 4.6.5 טיפול שנתי

- א. ניקוי יסודי של משטחי הפלדה וצביעה בצבע יסוד וצבע עליון אפוקסי.
- ב. אחת לשנה או 3,000 שעות עבודה (המודם מבניהם)-החלפת שמנים בממורת, ע"פ הוראות הייצן.
- ג. החלפת חלקים בלויים.
- ד. קביעת מחזורי ניקוי (יום/ליל) ע"פ שעות העומס.

**התנור - תאגיד מים וביוב בע"מ**

אשרד הראשי: שדרות תל חי 106 ת.ד. 860, קריית שמונה 11031  
טל. רב קו: 04-6905777 1-800-200-744 טל. 04-6816888 פקס.



#### 4.7 סגר מכני

##### 4.7.1 טיפול חודשי

- א. ניקוי בורג הפעלה ומריחת גרייז לכל אורכו.
- ב. גירזו תומכי הציר ומובילי הסגר.
- ג. שימון גלגולות בשמן נגד חלודה.
- ד. גירזו המנגנון המכני דרך פטמות הגירזו או גירזו ע"י פתיחת המכסה.
- ה. ניקוי אבק מעל גבי המנווע והמנועים בעוזרת מברשת יבשה ולחץ אויר.

##### 4.7.2 טיפול חצי שנתי

- א. ניקוי המסילות מלכלוך ובגנים שהצטברו בה.
- ב. לבצע מהלך של פתיחה וסגירה מלאים לסגר.
- ג. בדיקה שאין הצטברות של משקעים שמונעת מדף הסגר להיסגר.

#### 4.8 מערכת אווורור

##### טיפול יומי

###### מפותחים

- א. יש לוודא שפעולות המפוח לא רעדות.
- ב. יש לוודא כי אין רעשדים מיוחדים, בלבד הרעש האופייני..
- ג. יש לוודא שפתחי האוורור נקיים ואינם סתוםים.
- ד. יש לבצע בדיקת מתח בשלוש הפאזות.

#### 4.9 תחזוקה של מערכת דיזל גנרטור

בمتKENI השאייה של התאגיד מותקנות יחידות שאיבת המופעלות באמצעות מנוף מנוף המשמש הפעלת המשאבות החיוניות בשעת חירום-מצב של הפסקה באספקת החשמל הסדרה מרשת החשמל הארץ-מזהה מותקנים במחנות השאייה דיזל – גנרטורים (ד"ג) לאספקת חשמל בחירום. היחידות מותקנות בתחום מבנים. להלן הוראות והנחיות לתפעול ותחזוקה של הד"ג הנ"ל: (הנחיות הטיפול בד"ג מומלצות לרוב מנופי הדיזל. במקומות שהנחיות הייצרן שווגות מההגחות הללו, יש לפעול ע"פ הנחיות הייצרן!!)

##### 4.9.1 דיזל – גנרטורים לפני התנעה:

###### 4.9.1.1 בדיקה כללית:

- א. וודא שmpsוק הזרם של מחולל הזרם מנוטק (מצב 0 או OFF)
- ב. וודא שמתג הפעלה של משאבות המים נמצא במצב מנוטק (מצב 0 או OFF)
- ג. וודא שיש דלק במיכל הדלק (ווסף בהתאם לצורך) ובבו הדלק פתוח. בדוק וודא שצינורות אספקת הדלק אינם מכופפים, או קרועים.
- ד. בדוק את גובה המים במנן (רדיאטור) במידה והמנוע מצונן ע"י מערכת מים. הוסף מים למצנן – במידה וחסר וודא שמכסה המן סגור היטב.

**התנור - תאגיד מים וביוב בע"מ**

אשרד הראשי: שדרות תל חי 106 ת.ד. 860, קריית שמונה 11031  
טל. רב קו: 04-6905777-1-800-200-744 טל. 04-6816888 פקס.



- ה. בדוק מפלס שמן מנوع באגן השמן, כשהמנוע קר, ע"י הוצאה מיד השמן. הוסף שמן מנוע בהתאם לצורך. גובה השמן במידיד ציריך להתחדש עם הקו העליון. בכל מקרה, אין להפעיל את המנוע כשמפלס השמן מתחת לקו התיכון שבמדיד (מפלס שמן מינימלי).
- ו. לחץ באצבעותיך על רצאות המאוחר ובדוק שאיןן רפואיות, או קרוותה. במידה והרצאות רפואיות, יש לבדוק.
- ז. ודא שאין כלים, או סמטרוטים של מנוע הדיזל ומחולל הזום, או ליד כונס האוויר.
- ח. בדוק גובה אלקטרוליט במצב. על האלקטרוליט לכסות את הלהבות. הוסף מים מזוקקים, בהתאם לצורך, עד שהאלקטרוליט יכסה את הלהבות במצב. ודא שבכבי המצבר מהורקים כהלהנה לקטבי המצבר. הדק – בהתאם לצורך. כמו כן, ודא שקטבי המצבר נקיים מהומצה, הנראית בצדhet אבקה לבנה.
- ט. בדוק מצב מפריד מים (במידה ויש), נקי במידת הצורך.
- י. בדוק מזוהה מצב מסנן אויר (במידה והצבע אדום-יש להחליף).

#### **4.9.1.2 אזהרה:**

- א. **אין לפתח מכסה המכנן שהמנוע חם!**  
קריאה נכונה של רמת השמן במנוע תתקבל רק עם הבדיקה נעשתה כשבמדיד השמן הוצא מקומו כשהוא במצב אנווכי והבדיקה נעשתה לפחות 1 שעה לאחר גמר פעולתו של המנוע.

#### **4.10.2 הפעלת מנוע הדיזל:**

העבר מפסק הפעלה למצב יני (RUN).  
לחץ על לחץ ביטול לחץ שמן וטובב את מתג ההנעה. לאחר שהמנוע הינו, עוזב את לחץ ביטול לחץ השמן.

לאחר שהמנוע הינו, אפשר לו לעבוד ללא עומס כ- 3 – 2 דקות. בפרק זמן זה, בצע בדיקת מכשירים המציגים על גבי לוח המכונונים של מנוע הדיזל כלהלן:  
**לחץ שמן:** בדוק לחץ שמן בשעון. לחץ השמן צריך להיות 40-55 KPA (P.S.I 400 – 300 ) ברוב סוגי המנועים, כאשר המנוע חם. לחץ השמן עלול להגיע גם ל – 60 P.S.I ויתר, כאשר מנוע קר. במידה ולחץ השמן מתחת ל – 20 P.S.I, יש לדומם מיד את המנוע ולבדוק את הסיבה לכך.  
**מד סיבובי מנוע:** בדוק ודא שהמנוע מסתובב ב מהירות הנכונה, ע"י מד סיבובי המנוע. סיבובי המנוע הנכונים בתדריות של 50 הרץ הם 1,500 סכל"ד (לרוב הדיזל גנרטורים).  
**מד זרם טעינה במצב:** צריך להראות טעינה גבוהה מיד עם התנועה המנוע (מהוגן זו לכיוון ה+ ).  
**מד טמפרטורת מנוע:** ודא שמד טמפרטורת המנוע תיקן ומהוגן מתחילה לוזן. טמפרטורת המרכיבית המותרת: C (90 F) 195.

לאחר מכן בצע בדיקת מכשירים חמימים בהזיה לוח הפיקוד של הדיזל גנרטטור כלהלן:

**מד תדריות:** ודא שמד התדריות מכון ל – 50-52 הרץ. במידה ולא, בצע כיוון תדריות ע"י העלאת, או הורדת סיבובי המנוע – בהתאם לצורך.  
**מד מתח:** ודא באמצעות הוולטמטר ובורר הפאזות שהמתוח בין כל שתי פאזה הוא 400 וולט ובין פאה לאפס – 240 וולט.  
במידה והcoil תיקין, הרם את מפסק הזום למצב "משולב" (ON). יש לוודא שבמצב זה מתג הפעלה של המשאבה אותה רוצים להפעיל באמצעות הדיזל גנרטטור נמצא במצב מנותק (אפס).  
לאחר 2-3 דקות העמס את היחידה ב- 50% עומס לפחות. בדוק נזילות כלויות, האZN לרעים כללים.

#### **התנור - תאגיד מים וביוב בע"מ**

אשרד ראש: שדרות תל חי 106 ת.ד. 860, קרית שמעון 11031  
טל. רב קו: 04-6905777 1-800-200-744 טל. 04-6816888 פקס.



#### 4.10.3 הפעלת משאבה באמצעות הגנרטטור:

- א. וודא שנקודות הינקה מלאה בנוול.
- ב. העבר מtag הפעלה של המשאבה התרונית למצב הפעלה (ON). במצב זה מנוע החשמל של המשאבה יופעל באמצעות הדיזל גנרטטור.
- ג. בצע ביקורת מכשירים שנית כשהגנרטטור עובד בעומס. וודא שמד התדריות מכoil לתדרות של 50 הרץ והמתה בין שתי פאות: - 400 וולט. במידה וחיל שניי, בצע כיוון תדרות ע"י הعلاה, או הורדת סיבובי המנוול – בהתאם לצורך.
- ד. כיוון המתח, כאשר התדריות 50 הרץ יעשה ע"י ווסת המתח.
- ה. במצב זה, תן למשאבה ולמנוע לפעול במשך 15 דקות נוספות ונוסף והאזור לרעשין, או נקישות אל רגילות ובדוק אם אין גזילות מים ו/או שמן מהמנוע.
- ו. בדוק את תצורת הזרם בכל אחת מהפאות ע"י קריית מד הזרם (האמפרמטרים). וודא שהגנרטטור עובד בעומס של 50% לפחות מהעומס הרשום עליו לעובודה רצופה וממושכת במידה ולא – הפעל צרכנים נוספים עד שתגיעו לעומס הדרוש.
- ז. בצע הדרמית הפסקת החשמל על ידי ניתוק מפסק זרם ראשי של חברת החשמל.

#### 4.10.4 הדממת הגנרטטור

- א. העבר את מtag הפעלה של המשאבה התרונית למצב מנוטק (0). מנוע המשאבה יפסיק לפעול.
- ב. נתק את מחולל הזרם מהרשות ע"י הורדת המפסק הראשי למצב מנוטק (0).
- ג. דומם את מנוע הגנרטטור.

#### 4.10.5 אחזקה דיזל גנרטטור

##### 4.10.5.1 טיפול יומי

בדיקות מים ברדייאטור, מד סולר, חיבורים השמליים, מטען (חיבורים) מצב מכני כללי, מצבים, שמנים, בדיקת נוכחות סולר במיכלי הסולר (לא כולל אספקת סולר במידה וחסר).

##### 4.10.5.2 טיפול שבועי

- א. הפעלה ידנית של הגנרטטור לפרק זמן של 10 דקות לפחות.
- ב. בדיקת תקינות העבודה של הגנרטטור באמצעות בדיקת השעונים:תדרות לחץ השמן, חום, מתה.
- ג. הפסקת זרם מהחברת החשמל והפעלת אחת המשאבות.
- ד. בדיקה יסודית של כל החלקים הנראים לעין מבחינה מכנית וחסמלית.
- ה. חיזוק ברגים ואומם במערך צינורות הסולר והמים.
- ו. ניקוי מאבק ולכלוך של כל החלקים החשמליים.
- ז. בדיקת מים במצבים והשלמתם במידת הצורך.
- ח. בדיקת מפלס המים ברדייאטור ומילויים בהתאם לצורך.

#### 4.10.5.3 טיפול חדשני

- אתה לחדש יופעל הד"ג בעומס למשך שאיבת אחת של בור הבוב לפחות. לפני הבדיקה בעומס תבוצע הפעלת הד"ג ביריקם (ללא עומס)
- בידיקת חגורת המאوروר למתיחות נכונה.
  - משאבת המים של הגנרטטור תבחן באמצעות הציר מסתובב חופשי.
  - מיכל השמן והחבורים יבדקו, ודיליפות שמן יוחקנו.
  - יבדקו פילטר השמן וקווי החיבורים שלו, ואלמנט לחץ השמן.
  - מערכת החשמל של הדיזל גנרטטור תבחן בהתאם להוראות למכירת החשמל.
  - مبرשות הגנרטטור ייבדקו וינוקו מכלוך. במידה והן שבורות יוחלפו.
  - הטיפוליים והבדיקות יבוצעו ע"פ הוראות היצرن.
  - כל טיפול חדשני ירשם בכרטיס הטיפולים של הד"ג (דוגמא לכרטיס מצורפת בספח מס' 2)

#### 4.10.5.4 טיפול תקופתי – אחת לשנה

- אתה לשנה יבוצע טיפול תקופתי לד"ג ע"פ נספח 2.1.  
במסגרת הטיפול יבוצעו הטיפולים הנדרשים למנוע דיזל כגן:
- בידיקת כל הגנות המנوع.
  - בידיקת מנוע הדיזל והחלפת שמנים ומסננים. יש להשתמש בשמנים המומלצים ע"י היצרן בלבד.
  - נקה קטבים של המცבר והוסף מים מזוקקים במידה הצורך.
  - חזק את כל חיבוריו היצנרט.
  - בודק וחזק את כל החיבורים شمالים.
  - בודק מתיחת רצעותם למאوروר ואלטראננטור טעינה.
  - בודק מסנן אויר, נקה או החלף במידת הצורך.
  - החלף שמן מנוע (CG-4/ CH-4) W40 15 ומסנני שמן מנוע.
  - נקה משאבת עוז לדלק.
  - נקה מסנן דלק ראשוני והחלף מסנן דלק משני.
  - החלף מי קירור מנוע והוסט ELC – חומר לשיפור אמינות מערכת הקירור.
  - בידיקת מערכת הפליטה.
  - בידיקת מערכת הדלק ואספקת הדלק.
  - בידיקת מערכת ההתקעה, הגדמה, שעונים, נוריות אזהרה לפיקוד, מערכת המცברים וטעיניהם וכוכ' (ע"פ נספח מס' 2.1).
  - יש לבצע ניקיון יסודי של המנוע מכלוך ומשמנים ושל מבנה הד"ג (במידה והוא מותקן בתוך מבנה) או של החופה.
  - יש לבצע רישום של מלאי החלפים הקיימים הדרושים לביצוע טיפולים תקופתיים (שמן מנוע, מסננים (שמן, אויר, דלק), רצעות, מים מזוקקים, סולר וכו').
  - ניקוי מיכלי סולר – יומיים וראשיים.
  - לאחר ביצוע הטיפול יש להפעיל את הד"ג בעומס.
  - טפסי הביקורת ימולאו ע"י מבצעי הטיפול ועתיקים יועברו ע"פ הפירות להלן:
    - (מקור) תיק ד"ג בתאגיד.
    - (העתיק) צוות התחזוקה.
    - (העתיק) חדר ד"ג.  - מומלץ לרכוש ציוד רזרבה ממפורט להלן: סט מסנני דלק, סט מסנני שמן, סט מסנני אויר, סט רצעות החלופיות מאوروור, פח לשמן מנוע, פח מים מזוקקים, מცבר.
  - ד"ג המשמש לחירום בלבד הפעיל במהלך השנה מס' מועט של שעות (פחות מהמצוין בהנחיות לעיל) מועד החלפת השמנים והמסננים יקבע אחת לשנה.

**התגנור - תאגיד מים וביוב בע"מ**

משרד הראשי: שדרות תל חי 106 ת.ד. 860, קרית שמונה 11031  
טל. רב קוו: 04-6905777-04-6816888 טל. 1-800-200-744

#### 4.10.5.5 הערות כלליות

- א. זכור! בכל פועלות האזקה הבהיר מפסיק הפעלה למצב OFF, נתק כבלי מצבר והמתן לקירור היחידה.
- ב. אחת לשבועיים הפעיל את הגנרטטור לשעת חירום (stand by) בתקיקם למשך 5 דקות, ואחת לחודש בעומס של 50% למשך שאיבת בר או אחת לפחות.
- ג. שומר על ניקיון היחידה ואכיזרייה.
- ד. שומר על ניקיון חדר הגנרטור, הרוחק חפצים מיותרים, ווורא הימצאות מטף כיבוי אש מתאים.
- ה. אורך חיים מרבי של הגנרטטור תלו依 בשימוש בחלפים מקוריים.

**במקרה של תקלת, שאין אפשרות לפרק-נציג היצרן להזנת שירות.**

#### 4.10.5.6 טיפול ביחסית דיזל – גנרטטור בהתאם לשעות העבודה בפועל:

- א. טיפול אחרי 10 שעות עבודה – יבדקו רמת השמן, המצדד, מסנן אויר, מסנן שמן, מים ברדייטור, והאינטגררים של סולר ינווקו.
- ב. טיפול אחרי 50 ו-100 שעות עבודה – המצדד ישומו.
- ג. טיפול לאחר 50 שעות עבודה יבוצע ע"י ספק הד"ג במסגרת האחוריות התקופתיות. על הרשות לדאוג שהד"ג יופעל במשך שנה האחוריות הראשונה לפחות 200 שעות עבודה בעומס.
- ד. טיפול אחרי 200 שעות עבודה:

  - א. החלפת שמנים ומסננים (שמן, דלק, אויר), חיזוק ברגים, בדיקת מרווה שתומים.
  - ב. ייבדק שעוני הגנרטטור מבחינת פעולתם התקינה וכיונו מחדש במידת הצורך.
  - ג. מצב האלקטרוליט במצבים ייבדק (רכיב החומצה) וטיפולו בהתאם.

- ה. כל 250 שע"ע: החלפת שמן ומסנן שמן, ניקוי או החלפת מסנן אויר, החלפת מסנן דלק.
- ו. כל 1,000 שעות מנוע יש לבצע בדיקה וכיוון מרווה שתומים וחיזוק ברגים במונע.
- ז. מסנן אויר.
- ח. מסנן אויר מטיפוס "יבש"-החלפה כל 250 שעות מנוע ואו ע"פ הצורך בהתאם למצבו ולניקיונו.
- ט. מסנן אויר מטיפוס "רטוב"-מוחתן בעקבות השמן, הטיפול מתבצע ע"י הוצאת קרוב המשנן וניקויו, ניקוי יסודי של אגן השמן, מילוי מחדש של אגן השמן בשמן נקי עד הסימון המצוין באגן.
- ט' סוג השמן המומלץ: בהתאם לסוג המומלץ ע"י היצרן או היבואן או הסוכן בארץ. מיכלי דלק.
- טט. קיימים 3 סוגים עיקריים:  
מיכל דלק יומי: נפח קטן יחסית המספק ליום אחד של עבודה. מוחתן בקרבת מנוע הדיזל ומספק דלק למונע בגרביטציה.  
המיכל מצוי בפתח אספקת דלק עם מסנן וברזו ניתוק, פתח ניקוז משקעים ומים, פתח אוורור, פתח מילוי דלק ומד מפלס.
- טטט. הטיפול המומלץ: ניקוז המיכל אחת ל- 3 חודשים ע"י פתיחה ברזו הניקוז. יש לנזק את הדלק לכלי שkopf ולהפסיק את הניקוז ברגע שמתאפשר דלק נקי ללא משקעים ואו מים.
- טטטט. מיכל דלק ראשי עלי: מוצב על גבי הקרקע, נפחו גדול יחסית, מספק ישירות למנוע הדיזל בגרביטציה או למיכל הדלק היומי.
- טטטטט. המיכל מצוי בפתח אספקת דלק עם מסנן וברזו ניתוק, פתח ניקוז משקעים ומים, פתח אוורור, פתח מילוי דלק ומד מפלס.

**התנור - תאגיד מים וביב בע"מ**

משרד ראשי: שדרות תל חי 106 ת.ד. 860, קריית שמונה 11031  
טל. רב קו: 04-6905777 1-800-200-744 פקס: 04-6816888

[www.hatanur.co.il](http://www.hatanur.co.il)

office@hatanur.co.il



הטיפול המומלץ: ניקוז המיכל אחד ל- 3 חודשים ע"י פתיחה ברז הניקוז. יש לנקי את הדלק לכלי שקוּף ולהפסיק את הניקוז ברגע שמתאפשר דלק נקי ללא משקעים וואו מים.

את המסנן יש להחליף או לנוקות אחת ל- 250 שעות.

**מיכל דלק ראשי תחת-קרקע:** מוצב מתחת לפני הקרקע ומצויד בפתחי אווורור, מילוי דלק וניקוז. אספקת הדלק למיכל הינו מי או למנוע מתחכמת באמצעות משאבת דלק ידנית או חשמלית.

הטיפול המומלץ: ניקוז המיכל אחד ל- 6 חודשים באמצעות משאבת דלק ידנית או שבחחית המיכל. יש לשאוב את הדלק לכלי שקוּף ולהפסיק את השאייה ברגע שמתאפשר דלק נקי ללא משקעים וואו מים. את המסנן יש להחליף או לנוקות אחת ל- 250 שעות.

#### רענון דלק במיכלים הראשיים:

אחד ל-4 שנים יש לשולח דגימת דלק מהחלק התיכון של המיכל (לאחר ניקוז המים והמשקעים) לביקורת מעבדה של חברת הדלק. במידה וחוצאות הבדיקה תקין, ניתן להשתמש בדלק 5 שנים נוספת. אחד ל- 5 שנים יש לבצע רענון של הדלק במיכלים הראשיים. הרענון יבוצע ע"י שאיבת כל כמות הדלק והמיכל, שטיפת המיכל ויבשו, ומילוי דלק חדש.

#### **4.10.5.7 הפעלת דיזלגרנרטורים בחום**

במקרה של אירוסים חריגים ו/או נפילת מתח רשת החשמל (הפסקת השם) באoor יופעל תחנות השאיבה למיים ע"י ד"ג כל משך זמן התקלה. לרשوت האזרור יפעיל צוות שיפוך ויפעל ברכזיות כל משך זמן התקלה את הד"ג עד לסיום התקלה/חזרת זרם החשמל.

### **4.11 הטיפול בלוחות החשמל, פיקוד, בקרה ומיגון.**

#### **טיפול בלוחות חשמל יעשה ע"י חשמלאי מוסמך בלבד**

##### **4.11.1 כלל**

לוח חברת חשמל הכלול – מבטיחים, מונימ וmpsוק זרם חשמל.

לוח המתכן או התנהנה, הכלול את כל אביזרי הפיקוד והוכות.

מתכן וחשמל כולל את כלבי הכוח, הפיקוד והמאור באתר מכון המתכן או התנהנה.

הערה: בלוח החשמל נמצאות תוכניות החשמל. יש לוודא כי הן נמצאות שם כל הזמן ומווחזקות בתיק ניילון.

**התנור - תאגיד מים ובוב בע"מ**

אשרד הראשי: שדרות תל חי 106 ת.ד. 860, קריית שמעונה 11031  
טל. רב קטי: 04-6905777 1-800-200-744 טל. 04-6816888 פקס.

[www.hatanur.co.il](http://www.hatanur.co.il)

office@hatanur.co.il



#### 4.11.2. תכולת לוח החשמל בתחנת השאייה

- מפסק זרם ראשי ונתיקים לכוה.
- מפסק זרם וGBTים למאור.
- וולטמטר עם נתיקים ומפסק בורר לשוש פאות.
- נתיקים לכל מנוע (משאבות, מגוב וכו')
- מחנעים לכל משאבה.
- אמפרמטר לכל משאבה.
- במידה ונכללים צרכנים נוספים יכול הלוח מבטיחים ומזיזים לכל מנוע ( מפוח אוורור, גלגלת חשמלית וכו').
- חיבור לדיזל גנרטור נייד לשעת חירום.
- על הלוח מותקנים: מתגים, לחצנים, נורות התראה, מגענים, אביזרי פיקוד שונים, מוני שעות פעולה של המשאבות ועוד.

#### 4.3.3. סימונים והתראות של יחידות השאייה

##### 4.11.3.1 סימון פעולה משאבה תורנית – ע"י נורת יירוקה.

##### 4.11.3.2 התראה על יתרת עומס.

חלק מלוחות החשמל מצוירים במערכת התראה ליתרת עומס כאשר לכל משאבה נורת אדומה. במקרה של יתרת עומס במונע המשאבה, יPsiק מגנון יתרת העומס את המנוע והנורת האדומה המתאימה תדלק. במקרה זה יש לשחרר את מגנון עומס היתר מנשלונג, לאחר בדיקה וטיפול בתקלת.

##### 4.11.3.3 סימון פעולה מנעוי העוזר.

סימון פעולה תקינה של מנועים בתחנה כוגן מפוחי אוורור, נעשה ע"י נורות סימון יירוקות המותקנות בלוח. במקרים מסוימים יציצו נורות אלה בלחץ ניסוי המיעדר לבדיקת הנורת. במקרה שהמנוע הופעל והנורת לא נדלק יש לבדוק אם התקלה היא בנורת וזאת ע"י לחיצה על לחץ הניסוי.

גם כאשר המנוע אינו בפעולה, לחיצה על לחץ הניסוי חייבה להדילק את הנורת.

##### 4.11.3.4 התראת מפלס גובה (אלישעה/הצפה).

בתחנות השאייה לביב מותקן מצוף התראה על מפלס גובה. התראה תינתן בעורת נורת אדומה ו/או פעמן. מקרה של עליית פני המים למפלס אזעקה תדלק הנורת האדומה ו/או יצצלח הפעמן. עליית פני הנזול למפלס אזעקה היא תוצאה של פעולה לא תקינה של המשאבות. יש לאמת את התקלה, לשאוב את הנזול באופן מיידי, וركך אחר כך בעורת לחץ השתקה וניסוי לכבות את נורת האזעקה ו/או הפעמן. הלחץ משמש גם לבדיקת תקינות מערכת האזעקה – ע"י לחיצה על הלחץ תדלק הנורת ו/או יפעל הפעמן גם כאשר פני המים לא הגיעו למפלס האזעקה.

##### 4.11.3.5 מערכת אזעקה או התראה של שסתומים אל – חזרה.

ברוב המקרים מצוירת התחנה במנגן מכני המPsiק את פעולה המשאבה במצב של חוסר זרימה (כתוצאה מחוסר מים מטה הרטוב או סתימה במשאבה), עם הפסיקת פעולה המשאבה לאור הג"ל, תדלק נורת אדומה לסימון התקלה. במצב זה יש לאמת את התקלה ולבטל את התראה ע"י לחץ ריסט (RESET) לחץ זה מאפשר בדיקת נורת גורית גם במצב של פעולה תקינה.

##### 4.11.3.6 החלפת תורניות.

כאשר הלוח מצויר במנגן החלפת תורניות תהיה בלוח נורת אדומה אשר תדלק במקרה של תקלת במשאבה הטורנית וכניסת המשאבה השנייה לפעולה, דהיינו החלפת תורנית. במקרה כזה יש לאמת את התקלה במשאבה הטורנית שהביאה להחלפת התורנות. לאחר זאת יש לכבות את נורת האזעקה בעורת לחץ האיפוס המשמש גם לניסוי תקינות הנורת.

**התנור - תאגיד מים ובוב בע"מ**

משרד הראשי: שדרות תל חי 106 ת.ד. 860, קריית שמןונה 11031  
טל. רב קו: 04-6905777-1-800-200-744. טל. 04-6816888. טל. 04-9000500.

#### 4.11.4 בדיקה שגרתית של הלות

- אחזקה מוגנת של הלוּח ובקרה על פועלתו תכלול את כל המפורט בחוקי מדינת – ישראל העוסקים בחשמל.
- כל תקלת המתגלית-תטופל מיידית. ע"מ שלא יגרם נזק גדול יותר שייגרם להפסקת פעולות המערכת.
  - ביצוע ביקורת חודשית של כל הצד המכני השמאלי על ידי צוות השמאלים מטעם לקבלת דוח על מצב המכני של היחידות, לשם שימירה על תקיןותם.
  - כל עבודות נספות שידרשו לצורך תחזקה, אך לא התקנה של מתקנים נוספים.
- בנוסף לכך יבוצעו הפעולות כדלקמן ע"י חשמלאי מוסמך.

##### 4.11.4.1 אחת ליום:

- א. בדיקה ויוזאלית של כל האביזרים ותיקון/החלפת הטעון תיקון.
- ב. קריאה בולטמטר של הצרכן המופעל וויזוא פולה תיקינה.
- ג. קריאה באפרמטר של הצרכן וויזוא פולה תיקינה.
- ד. הפעלת לחצני הניסוי של כל אחת מהמערכות, החלפת גורות שרופות ותיקון כל התקלות המתגליות ע"י חשמלאי מוסמך.

##### 4.11.4.2 טיפול חדשני:

- א. בדיקת מצב המגעים השונים וניקויים.
- ב. ביצוע ניקיון כללי (כולל אבק) שלلوح החשמל כולל מבודדים, פסי נחושת, אביזרי פיקוד, מגענים וכו'.
- ג. בדיקת מכשירי מדידה, החלפת גורות סימון שרופות, בדיקת מד זרם, מד מתח, מונה שע"מ. הבדיקות יבוצעו בעזרת מכשירים חיצוניים מכילים וע"י חשמלאי מוסמך בלבד.
- ד. בדיקת פיח במפסקים.
- ה. בדיקת שקעים, מפסקים, גורות, וונטאות, מאורות, קופסאות ביקורת והחלפת אביזרים פגומים.
- ו. ניקוי המשטחים החיצוניים וה宦יבורים מאבק ולכלוך.
- ז. החלפת ציוד, ציוד עוזר, מיליכים ומהדקים פגומים.
- ח. בדיקה ויוזאלית של כל האביזרים ותיקון או החלפת הטעון תיקון.
- ט. ניקוי האבק וסילוק מ尘שים בסביבת הלוחות.
- י. ניקוי משטחי האלקטרומגנטי והמגעים, החלפתם במידת הצורך.
- יא. חיזוק כל הברגים וה宦יבורים, ידיות הלוּח, נעלי כבל, סגירת פנלים.
- יב. בדיקת הארץ, כוון יתרת זרם במתנעים, זמזום המתגע, מגע המפסקים, מסרי עומס יתר, שנאים ובידוד השנאים, בידוד המגעים, חיזוק החיבורים קבלים, והדקיה המגע.
- יג. בדיקת תארות חרום וגופים דו תכליתיים.
- יד. לוחות חשמל-שימון וחיזוק ציריים, ידיות ומגעולים. ישור דלקות, תיקוני צבע והגנה מפני קורוזיה.
- טו. בדיקת מקדמי הספק ודיווח בכתוב למהנדס התאגיד במקרה של מוקדם הספק נמדד מ – 0.92.

##### 4.11.4.3 טיפול חצי שנתי:

- א. חיזוק כל הברגים וה宦יבורים (ככלי כוח, פיקוד ובקרה), המהדקים, הריאלים, המגעים וכו'.
- ב. בדיקת הארץ ע"י חשמלאי מוסמך.
- ג. בדיקת מפסיקי זרם, מפסקים ראשיים-חיזוק宦יבורים.
- ד. בדיקת זרם גומיינלי של כבל לבדיקת שירותי בגודלו.
- ה. צביעה מוגנת ב – 2 שכבות צבע אנטיקורוזיבי במקומות שנפגעו בקורוזיה + 2 שכבות צבע עליון בגוון הלוח.

**התנור - תאגיד מים וביוב בע"מ**

אשרד הראשי: שדרות תל חי 106 ת.ד. 860, קריית שמונה 11031  
טל. רב קו: 04-6905777-1-800-200-744 טל. 04-6816888 פקס.

[www.hatanur.co.il](http://www.hatanur.co.il)

office@hatanur.co.il



- ו. מתנעים רכימ-ניקוי, חיזוק חיבורים וברגים, בדיקה וכיול (במידה ונדרש) ע"י יצורן/ספק המתנעים (ספקים שונים).
- ז. בדיקת מגע המפסקים ובידוד השנאים.
- ח. חיזוק מבוזדים ופסי צבירה.
- ט. חיזוק והשלמת שילוט.
- י. בדיקת אטיות הוללה.
- יא. שימוש מנולי הצירום.
- יב. בדיקה וכיול צירוד מודעה.
- יג. בדיקת מערכת הפעלה בין חברת החשמל ובין גנרטור כולל הפעלה.
- יד. בדיקת הארקה מקיפה לכל המתקן על הצד המותקן בו.
- טו. חשוב ביותר-בדיקת הגנות- חוסר זרימה, מפלס הדממה (نمוך), החלפת תורנות, הפעלה והדממה. (יש לזכור שלא יגרם נזק לצירוד בעת הבדיקה).

#### **4.11.4.4 טיפול שנתי:**

- א. כ"ל טיפול חודשי וטיפול חצי שנתי.
- ב. עדכן תוכניות לוחות החשמל ומתקן החשמל.
- ג. אחת לשנה, בכל לוחות חשמל תבוצע בדיקה טרמוגרפית (אינפרא-אדום) לזיהוי תקלות בלוח החשמל, לרבות הפקת דוח מסכם ותיקון הליקויים.
- ד. אחת לש-3 שנים- בדיקה ע"י מהנדס בדק מוסמך ותיקון כל הליקויים.  
**חובה להזיק תכניות חשמל של הלוחות בתק נילון צמוד ללוח.**

#### **4.11.4.5 תחזוקת כבלים-טיפול חצי שנתי**

- א. בדיקת כבלים.
- ב. חיזוק ברגי חיבור שני צידיהם.
- ג. פיזור חומר לסליק מקרים לאורך תוואי הcabלים.
- ד. בדיקת בידוד.
- ה. בדיקת שלמות ורציפות.
- ו. בדיקת והשלמת שילוט.
- ז. איתום כנישות ויציאות מבנים למניעת כניסה מקרים.
- ח. חיזוק כל ברגי החיבור למפסיקים ולמנוע, לסלמות ולcabלים.
- ט. בדיקת "מגר" לבדיקה הבירור.

#### **4.11.4.6 תחזוקת מערכת מאור-טיפול חצי שנתי**

- א. ניקוי נורות ובתיין מאבק ומלכלוך.
- ב. החלפת נורות פגומות.
- ג. חיזוק ברגי החיבור.

#### **4.11.4.7 תחזוקת מערכות חשמל במתה גבוהה ונמוך ע"פ המפרט המתאים**

אחזקה מתקן חשמל  
בדיקות אחת לחודש ע"י חשמלאי מוסמך שלכל המפסיקים, הcabלים, הנורות וכו', תיקון והחלפת התעוז  
תיקון כשקריטריונים הם חוקי החשמל המחייבים במדינת ישראל.

**התנו - תאגיד מים וביוב בע"מ**

משרד ראשי: שדרות תל חי 106 ת.ד. 860, קריית שמן 11031  
טל. רב קו: 04-6905777-1-800-200-744 פקס: 04-6816888

[www.hatanur.co.il](http://www.hatanur.co.il)

office@hatanur.co.il



#### 4.11.4.8 תחזוקת מכשור פיקוד ובקרה

##### 4.11.4.8.1 טיפול חדשני

- א. בדיקת תקינות המערכת ונקיי אבק ולכלוך.
- ב. חיזוק מהדקים, ברגים וכו'.
- ג. החלפת חוטים לא תקינים.
- ד. בדיקת העברת מידע למרכז הבקרה והעברת פקודות ממרכז הבקרה למתכנן.

##### 4.11.4.8.2 טיפול שניתי

- א. בדיקת תקינות פוללה.
- ב. בדיקת פעולות גלאים ומכשירים.
- ג. בדיקה, ייסותה וכיוול אביזורי חיוי ובקרה.
- ד. נקיי וחיזוק מהדקים.
- ה. בדיקת תקינות בקר וכרטיסי O/I.
- ו. בדיקת תקינות שונים, ספקי כוח וכו'.

#### 4.11.4.9 תחזוקת מפסיקי מצוף, מדי מפלס אולטרסוניים, מתMRI לחץ-טיפול חדשני

##### 4.11.4.9.1 מפסיקי המצוף (אגסיטם) עשויים מפוליפרופילן וכוללים מפסיקי כספית. המפסיקים מיועדים להפעלה והזמתה כל אחת מהמשאות ולהפעלה מערכת האוזקה, ע"פ מפלסים הנוזל במאגר.

- א. בדיקה ויזואלית במבט לבדיקה תקינות ושלמות הגוף והכבלים.
- ב. יש לבדוק שהמצופים נעים בחופשיות ואין הסתבכות בכלי החשמל עליהם הם תלויים /או בסולם או בצד אחד.
- ג. נקיי המצופים מבוץחה וסמרטוטים.
- ד. בדיקת מתחי הזנה.
- ה. מקרה של תקללה למצוף, יש להחליף את המצוף, לרבות רכישת מצוף חדש והתקנתו ע"י شاملאי מוסמך, בדיקת פועלתו ותקינות פועלות המערכת.

##### 4.11.4.9.2 מד מפלס אולטרסוני

- א. בדיקה ויזואלית במבט לבדיקה תקינות ושלמות הגוף והכבלים.
  - ב. בדיקת כיוול ויזוק מול גובה מים בפועל בבריכה.
  - ג. בדיקת מתחי הזנה.
  - ד. בדיקת חיבורים למכשיר ולגשש ובדיקת שלמות הכלב.
  - ה. בדיקת הגשש מבנית זווית לפני המים ומניעת הסתר ע"י חפץ זר.
- מומלץ: קבלת ייעוץ ושרות שדה מיצרן/יבואן הציג לפיקוד ולפחות אחת לשנה באופן יומי לכל המכשירים.

##### 4.11.4.9.3 מתMRI לחץ

יש לבצע את הבדיקות הבאות: (כל הבדיקות יבוצעו ע"י شاملאי מוסמך)

- א. בדיקה ויזואלית במבט לבדיקה תקינות, שלמות והמצאות המתמר.

- ב. בדיקת חיבורים: בלוח החשמל (צד אחד) ובמתמר (צד שני).

- ג. בדיקת רציפות ככל החשמל.

- ד. בדיקת תגובה לשינוי לחצים (הודעה במחשב + הפסקת שאיבה).

- ה. בדיקה שהחיבור המתחמר נקי ויבש.

- ו. יש להושוו את הלחץ במונומטר להחץ שכותב על מסך המחשב, בחדר הבקרה.

התנור - תאגיד מים ובוב בע"מ

אשרד ראש: שדרות תל חי 106 ת.ד. 860, קרית שمونה 11031  
טל. רב קו: 04-6816888-1 טל. 04-6905777 ק.Օ.

#### **4.11.4.9.4 מדי ספיקה אלקטרו-מגנטיים**

ע"פ תקנות רשות המים-אחד ל-3 שנים יש לבצע בדיקה וכיוול.

##### **4.11.4.10 תחזוקת מערכות מיגון ו Abedha, פרייצה, CiBoVi Ash.**

###### **4.11.4.10.1 מערכות גילי אש ועשן-טיפול שניתי**

הזמנת טכני שירות מוסמך לביצוע הפעולות הבאות:

- בדיקה וניקוי גלי אש ועשן מכל הסוגים. במידה וגלי אש נמצא לא תקין-יש להחליפו.
- בדיקות תקינות רכוז גלי אש ועשן (אזורית או ממונעת) לרבות ציוד נילווה (מסמר ניתוק מתח, חיאג אוטומטי-כולל הودעה מוקלחת מטען ומצבר, מפסק זרימה, חיויי מצב ברז ניתוק ראשי בקו מי CiBoVi Ash).
- בדיקות תקינות אביזרי קצה כגון: צופר, נוריות סימון, לחצני CiBoVi Ash וכו'.
- מסירת דוח בדיקה לנציג המזמין.

###### **4.11.4.10.2 מערכות CiBoVi Ash ועשן-טיפול שניתי**

הזמנת טכני שירות מוסמך לביצוע הפעולות הבאות:

- בדיקה לחץ במיכלי הגז לכיבוי אוטומטי בלוחות החשמל והשלמת גז בהתאם לצורך.
- בדיקה מערכת פיזור גז כולל: צנרת, נחיריים, ברז פתיחה חשמלי וכו'.
- בדיקות תקינות ציוד CiBoVi Ash כגון: מטפי CiBoVi מכל סוג וגוזל, צנרת וזרנוקים (פריסת הצירם ובדיקה בלחץ מים) מזקנים, מתחמים, מפתחות, ברזי שריפה (הידרנטים, חיבור הסנקה: ראש כפול וסתום אל-חזר) גלגולנים, ברזי מים, ציוד CiBoVi אישי (מסכות, כפפות, حلיפות) וארוןות אחסון.
- בדיקות תקינות מפוחי הוצאה עשן.
- מסירת דוח בדיקה לנציג המזמין.

###### **4.11.4.10.3 מערכות גילו פרייצה-טיפול שניתי.**

הזמנת טכני שירות מוסמך לביצוע הפעולות הבאות:

- בדיקה וניקוי רגשים מגנטיים.
- בדיקות וניקוי גלי אש אינפרא-אדום.
- בדיקות תקינות רכוז גלי אש ועשן (אזורית או ממונעת) לרבות ציוד נילווה (מסמר ניתוק מתח, חיאג אוטומטי-כולל הודעה מוקלחת מטען ומצבר) וכו'.
- בדיקות תקינות אביזרי קצה כגון: צופר, נוריות סימון, לחצנים וכו'.
- מסירת דוח בדיקה לנציג המזמין.

## 4.12 צנרת ואביזרים

### 4.12.1 צנרת

- א. לפני כל טיפול בחלק כלשהו של הצנרת יש לוודא שלא נותרו נזלים בכו, במידה ויש נזלים בציגור יש לנקזם בהתאם.
- ב. במקרה של טיפול בצנרת של חנתה שאיבת וכדי למנוע שיטפון התחנה יש לנתק אותה בעורף מגופי הסניקה ומגופ בכו סניקה ראשי.

### 4.12.1.1 טיפול יומי בדיקה נזילות בכל הקווים כולל אביזרי צנרת.

### 4.12.1.1 טיפול שנתי

- א. בדיקת אטמים והחלפה בהתאם לצורך. אטמים יהיו בעובי 3 מ"מ ומסוג KLINGER C-4400
- ב. חיזוק ברגים בכל האוגנים ומריחחים בגראן.
- ג. ניקוי והסרת חלוזה של הצנרת, אביזרי צנרת, ותמיכות באמצעות מברשת פלדה ידנית או מכנית או כל אמצעי אחר עד לקבלת פנים טהור וחלקיים.
- ד. צביעת הצנרת במערכת הכלולת צבע יסוד וצבע עליון מתאים. שכבת צבע יסוד ניתנת להשתמש בכל אחד מהצבעים הבאים או שו"א מאושר:

שם הצבע	יעובי (מיקרון)	קוד יצורן	יצורן
אפיתמרין אוניסיל Zn	40	842-030	טמبور
אפוגל	50-75	649-050	טמبور
צינקוט, אפור מט	50-75	477-001	טמبور
מגנול מיחד אפור		270-004	טמبور

ה. שכבת צבע עליון ניתנת להשתמש בכל אחד מהצבעים הבאים או שו"א מאושר:

שם הצבע	יעובי (מיקרון)	גוון מומלץ	קוד יצורן
סופרלק-צבע סינטטי עליון ללא עופרת	35-40	תכלת 42	400-XXX
איתן-עלון מבrik, על בסיס שרפים סינטיטיים-יבוש מהיר	35-40	כחול 438 ירוק 408	430-101
צבע עלון נגד חומצות 309-צבע עלון על בסיס שרפים פנוילים, עמיד בפני חומצות וביסיסים חלשים	35	אפור 37 մերկ	230-037
אפקסי קוֹפּוֹן 9-EA-HB-דו רכיבי רב עובי הנinan להתחזזה בשכבה אחת (איירלס)	125	אפור בהיר אפור מתחתי	649-000 649-010
אפקסי עלון 6031-פוליאמיד עלון דו רכיבי	40	אפור לבן	575-420 575-410

התנו - תאגיד מים וביוב בע"מ

משרד ראשון: שדרות תל חי 106 ת.ד. 860, קריית שמונה 11031  
טל. רב קני: 1-800-200-744 טל. 04-6816888 04-6905777 פקס.

40	לבון אפור לבון	574-020 574-010	אפקסי עליון 4231-פוליאמין עלון דו רכיבי
----	----------------	-----------------	--

ג. בדיקת צנרת הגלישה בכל המתקנים. יש לוודא שהצנרת נקייה ופנואה (אינה סתומה) לכל אורכה (עד לmouth). יש לשחרר ולנקות במידה והציגור סתום, עד לקבלת זרימת נוזל בקצב המתאים לקוטר הצנרת.

#### 4.12.2 מגופים בתננות השאייבה לביבוב.

##### 4.12.2.1 טיפול חודישי.

א. הפעלה נסינון של כל מגוף עד הסוף לכיוון הסגירה וסיבוב חזר עד הסוף לכיוון הפתיחה. הפתיחה והסגירה יתבצעו באופן איטי ומבוקר תוך תשומת לב לרוש המים בעת הסגירה-פתיחה, קושי/קלות הפעלה ומספר הסיבובים. זאת מטרת לבדוק פעולתו התקינה של המゴף (אטימה וחוסר העברת נזולים מוחלטת).

ב. למוגפים עם אטם חבל יש לבדוק את החבל בבית המכפש במקרה של נזילה יותר, ו/או לחזק את הברגים והאטמים בראש המゴף.

ג. מגוף טרייז-לאחר הפעלה – שימון הציר בשמן נגד חלודה, חיזוק בריגים.

##### 4.12.3 שסתומי אויר לביבוב.

טרם ביצוע הטיפול יש לסגור את המゴף החוץ שבתחתית השסתום.

##### 4.12.3.1 טיפול חודישי.

א. יש לוודא שבזמן ההתנהה יצא אויר עם נתז מים.

ב. במידה ואין מבחנים בסילוק האויר מהקו יש לפרק את השסתום ולנקות את הדיזות.

ג. באם יציאת המים דרך הנחיר השסתום אינה פסוקת יש להניח שהמצוף הפנימי אינם אוטם.

ד. יש לפרק את השסתום ולוודא שהמצוף צף. יש לטפל מיידית בכל נזילה ולהחליף חלקים במידה ונדרש.

ה. במידה וקיים קו שטיפה לצנרת הנכנת לשסתום האויר יש לבצע שטיפה בצנרת זו בטיפול שבועי ע"י פתיחת המゴף בזמן פעולה המשאבה.

ו. פתיחת מכסה, ניקוי הcador והתוישת ועבודה ע"פ הוראות היצרן.

##### 4.12.3.2 טיפול רבעוני.

א. יש לבצע בדיקת תקיןות מלאה.

##### 4.12.3.3 טיפול שניתי

א. לצבוע את השסתום.

ב. הטיפול בשסתום אויר כולל את הפעולות הבאות:

1. סגור את המゴף החוץ בתחתית השסתום.

2. פתח את ברז השטיפה ונזקן את השסתום.

3. הזרום מים נקיים מהפתח שבראש השסתום עד ליציאת מים נקיים מהברז התיכון (לחץ שטיפה עד 3 אטם). אין לחבר את הברז באופן קבוע.

4. פתח את ארבעת הברגים במכסה העליון של השסתום.

5. שלוף את המנגנון וטוף היפט את המנגנון ופניהם השסתום.

התנור - תאגיד מים וביבוב בע"מ

משרד ראשי: שדרות תל חי 106 ת.ד. 860, קרית שמעונה 11031  
טל. רב קו: 04-6816888-1-800-200-744 ש.ר. 04-6905777 פקס: 04-6905777

6. הרכיב בחזרה את המנגנון, הניח את המכסה והאטם במקומם, הדק את הברגים.
7. שים לב למקום ה-O-RING.
8. סגור את ברז השטיפה.
9. פתח את הגוף החוץ.
10. וודא שאין נזילות.

#### **4.12.4 מנומטרים**

##### **טיפול שבועי**

- A. ניקוי הצנרת
- B. בדיקת תקינות המנומטר והתאמת לנוטני התחנה.  
למערכת ביוב יש להתקין מנומטר עם מילוי גלייצרין בלבד וויאפרגמה חוצצת.

#### **4.12.5 שסתום אל – חור**

##### **טיפול חדשני.**

- A. יש לבדוק בזמן הפסקת המשאבה שהסתום האל חוזר אינו אפשר מעבר מים חזרה אם יש חזרה של מים ציר המשאבה מסתובב בכיוון הפוך, או שהסתום אינו אוטם כהלכה.
- B. אם נשמעת מכיה לא שגרתית בסגירת השסתום האל חוזר (הפסקת פעולה המשאבה) יש לכובן המשקولات.

##### **טיפולשנתי.**

- A. גירוז הברגים במכסה השסתום.
- B. גירוז הבורג והשגם במכלול המשקولات.
- C. צביעת הגוף החיצוני של השסתום בעוזרת מברשת.
- D. פתח את מכסה השסתום ונקה מלכלוך ומוצקים.

#### **4.12.6 ארגנים ודרסרים**

##### **טיפול חודשי.**

- A. יש לוודא שיש אטימות באזורי הארגנים והדרסרים.
- B. אם מתגלוות נזילות יש להחליף את גומיות האטימה.

#### 4.12.7 מגופי פיקוד ובקרה (פרק לחץ)

##### 4.12.7.1 טיפול רבוני

כללי	פעולה
לבצע ניקוי יסודי. שים לבו - בזמן פתיחה המSENן המgoף יפתח לגמרי. וזה סגירת מגופים חוצצים מתאימים	סגור ברזונים חוצצים, הוציא את גוף הסינון מבית המSENן. הפרט בטבעות ע"י פתיחת המכולול נגד כיוון השעון ושליפת החוצה. שטוף הטבעות במים נקיים סגור היטב והכנס המכולול למקוםו.
לבצע אחורי ניקוי המSENן או אחריו כל הוצאה מים	שחרר מעט אום קונית במחבר צנרת של אחד מאביזרי הפיקוד העליונים. המtan ייצאת בוועות אוור בצנרת הפיקוד. סגור והדק סופית.
בדיקת נזילות ותיקון פיזית. אין נזילות מאביזרי הפיקוד והצנרת ע"י בדיקה ויזואלית וכן	הדק מחבר הצנרת הדולף. במידה והנזילה ממשיכה יש להחליף חלקים פגומים. הקפד על המצאות מספיק חומר אטימה (טפלון) בפיתוגרים.

##### 4.12.7.2 טיפול חצי-שנתי

כללי	פעולה
בוצע תחזקה ותחזקה ומונעת לפי הוראות	סגור ברזון פיקוד מתאים המיועד לסגירת מגוף הבקרה. המtan לסגירת המgoף. וזה אטימה.
בוצע תחזקה ותחזקה מגוף הבקרה	בודק נזילות הכלול. בודק עבודה עפ"י נזילות כיוול הנוטים. וזה אטימה בלחש הסטטי. וזה פועלות אביזרים היוצרים ווחשיילים.

\*כל שנתיים או 5,000 שעות עבודה מומלץ לבצע פירוק של המgoף, בדיקת החלקים הפנימיים של המgoף ואביזרי הפיקוד והחלפתם במידת הצורך.

#### 4.13 עבודות תחזקה באתר, תחזוקת מבנים

##### 4.13.1 כללי

יש להוכיח כל העת את שטח המתקנים במצב נקי, מטופח ומוגנן, בלי שוטף יתוקן בצורה רצופה על מנת שהמתקן ישמר במצב מכני ותפעולי גבוה.  
כל עבודות התחזקה יישו לפי המפרט הכללי, פרוט חלקי נוספת של עבודות התחזקה כמפורט להלן:

#### 4.13.2 תחזוקת מבנים

##### 4.13.2.1 טיפול יומי

יש לשמור על ניקיון התהנה  
חלונות – הרשותות והזוכויות יתוקנו בהתאם לצורך.  
לבודק שפתחי האוורור אינם חסומים, ולזוז פוליה תקינה של המאوروרים.

##### 4.13.2.2 טיפול שנתי

- א. טיפול יסודי ותיקון כל חלקו המבנה לרבות גגות, קירות פנים, קירות חז, רצפות, שערים, חלונות, דלתות, ריהוט ומוצרי נגרות ומסגרות (סבוכות, סורגים ורשאות).
- ב. טיפול יסודי וצביעה כל חלקו המתכת לרבות סילוק קורוזיה וצביעה כאמור לעיל-צביעה אביזרי מתכת.
- ג. תקינות הכלים הסנטיריים, צנרת דלוחין וצנרת סנטירית.
- ד. יש לצבע קירות כולל תיקון טיח וسدקים בקירות. צביעה בסופרקריל פנימי וסופרקריל מ.ד. חיצוני ע"פ הנחיה יצרני הצבע.
- ה. טיפול בקירות תת-קרקעיים יטופלו בטיח מסוג "סיקה טוף סיל 107" או חומר אחר ש"א.
- ו. גג המבנה – כל גגות המבנה יתוקנו לקרהת כל חורף ויזופתו לקרהת כל חורף או יאטמו ביריעות ביטומניות, כל המרזבים ינקו.
- ז. סיוד מבנים, לקרהת הקיז.
- ח. גדרות – ימתחו חוטי תיל אשר נחלשו ויוחלפו החוטים שנתקפו קורוזיה (חלודה) פעם בשנה. יצבעו העמודים ויהזוק גדרות לא תקינות ורשותות של האדר החלודות.
- ט. צינורות אוורור – יתוקנו ויצבעו.
- י. החלפת נורות שרופות בתאורת פנים וחוץ

#### 4.13.3 מתקני הרמה

##### 4.13.3.1 טיפול חדשני

גירזו ושימון תקופתי-בהתאם להנחיות היצרן.

##### 4.13.3.2 טיפול שנתי

הזמנת בורק מסך בהתאם לתקנות משרד העבודה. הבודק ימלא דוח ויעביר לנציג התאגיד. המידה ויהיו הערות- חובה לתקן באופן מיידי.

##### 4.13.4 עביזות צביעה – מתכת

ביצוע צביעה ותיקוני צבע של כל חלקו המתכת הגלויים (קורות ומתקני הרמה, צנרת סניקה וינקה, מסגרות חלונות, سورגים, מסכים, דלתות וכו'), יהיה לפי המפורט בפרק המתאים של המפרט הכללי ולפי הפירוט להלן.

- א. חלקו המתכת במכוון יבצעו פעם בשנה לפחות. תיקוני צבע ממשך השנה יבוצעו במידה הצורך.
- ב. אופן ביצוע הצביעה המומלץ יהיה כדלקמן:
- ג. הצביע היישן והחלודה יוסרו במברשת פלדה (ידנית או מכאנית), ויבוצעו בחומר "נוברכס" או צבע יסוד אפוקסי של טמבר או שווה איכות, או חומר אחר שיומלץ על ידי המהנדס-בשתי שכבות.
- ד. השכבה הראשונה תצביע בצבע יסוד.
- ה. מעל צבע יסוד יבוצעו שתי שכבות צבע מתאימים.لوحות החשמל מצופים בצבע שרוף לא יצבעו.

**התנור - תאגיד מים ובזבב בע"מ**

אזור הראשי: שדרות תל חי 106 ת.ד. 860, קרית שמונה 11031  
טל. רב קוו: 04-6816888-1-200-800-1 טל. 04-6905777. פקס: 04-6905777.

- ו. יבוצעו תיקוני FAGMIM בלבד.
- ז. כל מתקני המסגרות והצנרת יהיו צבועים כל העת. חידוש הצבעה יהיה באופן מתזררי ושוטף. תהליך הצבעה ומחדש יכולול מחזור מלא הכלול כנה לצבעה באמצעות מכאנים, ביצוע צבע יסוד וביצוע שתי שכבות צבע סופי.

#### **4.13.5 מחזקת דרכים וככביים**

הדרכים ושבילי המצע והכבישים, ישמרו כל העת במצב תקין לחלוטין. חוררים וחירוצים, שקעים ושקיעות בדרכים בשבילים ובכבישים יתוקנו מיד ובאופן שוטף. תיקוני אספלט יבוצעו ושקיעות בדרכים בשבילים ובכבישים יתוקנו מיד ובאופן שוטף. תיקוני אספלט יבוצעו רק לאחר יישור והידוק המצע שמתהוו. אבני שברות יוחלפו ע"פ הצורך.

#### **4.13.6 גדר ושער**

הגדירות והשער ישמרו כל העת במצב תקין. כל חור בגדר יתוקן מיד לכשיגלה. עמודי הגדר והשער יהיו צבועים כמפורט לעיל. חותי תיל אשר נחלשו או נתקפו קורוזיה יוחלפו ויחזקו.

#### **4.13.7 שילוט**

על הגדר יתוקנו, במרחקים של 20 מ' זה מהה, שלטי אזהרה בגודל 20 x 20 ס"מ ובנוסח מתאים המקובל ברשות. השלטים ישמרו במצב תקין ונקי. השלטים יוחזקו במידת הצורך או יוחלפו כמידה והם שבורים.

#### **4.13.8 גינון ותחזקה נופית**

המכון יוחזק במצב מגון ומטופח. הצמחייה הקיימת (שיהים עצים וכו') תטופח ותטופל כולל השקיה, זיבול ודישון, גיזום וכו'. צמחייה נבולה תעקר ותוחלף.

**התנור - תאגיד מים וביוב בע"מ**

משרד הראשי: שדרות תל חי 106 ת.ד. 860, קרית שמונה 11031  
טל. רב קולי: 04-6905777 800-200-744 טל. 04-6816888

[www.hatanur.co.il](http://www.hatanur.co.il)

office@hatanur.co.il

