

ריכוז נתונים

דיווח על איכות המים במגדל שמש

בהתאם לחוק תיקון פקודות העיריות (מס' 75) התשס"א - 2001, אנו מביאים בזה לידעת ציבור צרכני המים של מגדל שמש פרטים על איכות המים המסופקים ברשת ההספקה לצרכנינו .


הדוח מתייחס לבדיקות שנעשו במגדל שמש בין התאריכים 01.07.15 - 30.09.15

מחוז: 72120 מחוז צפון נפה: 72121 נפתית צפת


יישוב	קבוצת בדיקה	סוג נקודה	מס' דגימות מתוכנן	מס' דגימות שבוע	אחוז ביצוע הדיגום	דיגום נוסף במסגרת אירוע חריג*	מס' דגימות תקינות	אחוז חריגה
מגדל שמש	שגרתית	רשת	36	36	100%	6	42	0%
	THM	רשת	1	1	100%	-	1	0%
	פלואריד	רשת	1	1	100%	-	ריכוז הפלואוריד הטבעי במים נמוך מהמומלץ	

1. תקן מי השתייה המיקרוביאלי קובע 0 חיידקי קוליפורם ב- 100 מ"ל מי דגימה.
2. טווח הכלור הנותר הנדרש 0.1-0.5 מג"ל. בתאריך 20.9.15 דווח על ריכוז כלור גבוה בנקודות דיגום אחת. ממצאי ניטור חוזר הצביעו על ממצאים תקינים.
3. רמת העכירות המקסימלית המותרת היא 1 יע"ן. כל הממצאים תקינים.
4. *בתאריך 24.8.15 הודיע משרד הבריאות על הרחת מים בכל רמת הגולן בשל דגימות חריגות שהתקבלו ביישובים שאינם באחריות התאגיד. במסגרת זו נדרש התאגיד לבצע דיגום נוסף ברחבי היישובים. כמדווח ממצאי הבדיקות עומדים בתקן מי השתייה.
5. בתאריך 25.8.15 בוטלה הרחת המים ע"י משרד הבריאות.
6. תאגיד התנור פועל בשקיפות מלאה ומפרסם כל רבעון את איכות המים המסופקים.

רמת העכירות במגדל שמש יולי - ספטמבר 2015



ריכוז הכלור במגדל שמש יולי - ספטמבר 2015



התנור - תאגיד מים וביוב בע"מ

משרד ראשי: שדרות תל חי 106 ת.ד. 860, קרית שמונה 11031
טל. רב קווי: 1-800-200-744 טל. 04-6816888 פקס. 04-6905777

www.hatanur.co.il

office@hatanur.co.il





התנור - תאגיד מים וביווב בע"מ

משרד ראשי: שדרות תל חי 106 ת.ד. 860, קרית שמונה 11031
טל. רב קווי: 1-800-200-744 טל. 04-6816888 פקס. 04-6905777

www.hatanur.co.il

office@hatanur.co.il