

## ריכוז נתונים

**דיווח על איכות המים בקריית שמונה ומטולה**  
**בהתאם לחוק תיקון פקודות העיריות (מס' 75) התשס"א - 2001, אנו**  
**מביאים בזה לידיעת ציבור צרכני המים של קריית שמונה ומטולה פרטים**  
**על איכות המים המסופקים ברשת ההספקה לצרכנינו (בדיקות**  
**בקטריאליות).**

הדוח מתייחס לבדיקות שנעשו קריית שמונה ומטולה בין התאריכים 1.7.2012-31.12.2012  
 מחוז: 72120 מחוז צפון נפה: 72121 נפתית צפת רשות: קריית שמונה ומטולה

### רשות: מטולה

יישוב	קבוצת בדיקה	סוג נקודה	מס' דגימות שבוצעו	מס' דגימות תקינות	אחוז תקינה	מס' דגימות חריגות	אחוז חריגה
מטולה	שגרתית	רשת	21	21	100%	0	0%
מטולה	שגרתית	כניסה ממקור מקורות	7	7	100%	0	0%
			סה"כ דגימות לרשות	28	28	0	%

### רשות: קריית שמונה

יישוב	קבוצת בדיקה	סוג נקודה	מס' דגימות שבוצעו	מס' דגימות תקינות	אחוז תקינה	מס' דגימות חריגות	אחוז חריגה
קריית שמונה	שגרתית	רשת	39	39	100%	0	0%
קריית שמונה	שגרתית	מאגר/בריכה יציאה	33	33	100%	0	0%
קריית שמונה	שגרתית	כניסה מ.מקורות	39	39	100%	0	0%
			סה"כ דגימות לרשות	111	111	0	0%