



# התנור

## תאגיד מים וביוב בע"מ



### ריכוז נתונים

**דיווח על איכות המים בקריית שמונה ומטולה בהתאם לחוק תיקון פקודות העיריות (מס' 75) התשס"א-2001, אנו מביאים בזה לידיעת ציבור צרכני המים של קריית שמונה ומטולה פרטים על איכות המים המסופקים ברשת ההספקה לצרכנינו (בדיקות בקטריאליות).**

הדוח מתייחס לבדיקות שנעשו קריית שמונה ומטולה בין התאריכים 1.4.2012-30.6.2012 מחוז: 72120 מחוז צפון נפה: 72121 נפתית צפת רשות: קריית שמונה ומטולה

#### רשות: מטולה

יישוב	קבוצת בדיקה	סוג נקודה	מס' דגימות שבוצעו	מס' דגימות תקינות	אחוז תקינה	מס' דגימות חריגות	אחוז חריגה
מטולה	שגרתית	רשת	9	9	100%	0	0%
מטולה	שגרתית	כניסה ממקור מקורות	3	3	100%	0	0%
			סה"כ דגימות לרשות	12	12	0	%

#### רשות: קריית שמונה

יישוב	קבוצת בדיקה	סוג נקודה	מס' דגימות שבוצעו	מס' דגימות תקינות	אחוז תקינה	מס' דגימות חריגות	אחוז חריגה
קריית שמונה	שגרתית	רשת	18	18	100%	0	0%
קריית שמונה	שגרתית	מאגר/בריכה יציאה	15	15	100%	0	0%
קריית שמונה	שגרתית	כניסה מ.מקורות	18	18	100%	0	0%
			סה"כ דגימות לרשות	51	51	0	0%