



מכניסם של פנים

## ריכוז נתונים

דיווח על איכות המים בקריית שמונה ומטולה  
 בהתאם לחוק תיקון פקודות העיריות (מס' 75) התשס"א-2001, אנו  
 מביאים בזה לידיעת ציבור צרכני המים של קריית שמונה ומטולה פרטים  
 על איכות המים המסופקים ברשת ההספקה לצרכנינו (בדיקות  
 בקטריאליות).

הדוח מתייחס לבדיקות שנעשו קריית שמונה ומטולה בין התאריכים 1.4.2009-30.6.2009  
 מחוז: 72120 מחוז צפון נפה: 72121 נפתית צפת רשות: קריית שמונה ומטולה

### רשות: מטולה

יישוב	קבוצת בדיקה	סוג נקודה	מס' דגימות שבוצעו	מס' דגימות תקינות	אחוז תקינה	מס' דגימות חריגות	אחוז חריגה
מטולה	שגרתית	רשת	9	9	100%	0	0%
מטולה	שגרתית	כניסה מ.מקורות	2	2	100%	0	0%
		סה"כ דגימות לרשת	11	11	100%	0	0%
		סה"כ דגימות לנפה	11	11	100%	0	0%
		סה"כ דגימות למחוז	11	11	100%	0	0%

### רשות: קריית שמונה

יישוב	קבוצת בדיקה	סוג נקודה	מס' דגימות שבוצעו	מס' דגימות תקינות	אחוז תקינה	מס' דגימות חריגות	אחוז חריגה
קריית שמונה	שגרתית	רשת	21	21	100%	0	0%
קריית שמונה	שגרתית	מאגר/בריכה יציאה	17	17	100%	0	0%
קריית שמונה	שגרתית	כניסה מ.מקורות	21	20	95.2%	*1	4.8%
		סה"כ דגימות לרשת	59	58	98.3%	1	1.7%
		סה"כ דגימות לנפה	59	58	98.3%	1	1.7%
		סה"כ דגימות למחוז	59	58	98.3%	1	1.7%

\*הערה: בוצעה דגימה חוזרת שהתקבלה תקינה.

תקן מי השתיה קובע כי ב-100 מ"ל דוגמת מים, לא ימצאו יותר מ-3  
 חיידקי קוליפורם.

צרכן המבקש פרטים נוספים, יוכל לעיין בדו"ח השנתי המצוי בחברת  
 התנור ו/או בלשכת הבריאות הנפתית.

בברכה ,

חברת התנור תאגיד מים וביוב בע"מ