

**ריכוז נתונים - דיווח על איכות המים במסעדה**  
**בהתאם לחוק תיקון פקודות העיריות (מס' 75) התשס"א - 2001,**  
**אנו מביאים בזה לידיעת ציבור צרכני המים של מסעדה פרטים על איכות המים המסופקים**  
**הדוח מתייחס לבדיקות שנעשו בישוב מסעדה בין התאריכים 01.07.2018-30.09.2018**  
**מחוז: 72120 מחוז צפון נפה: 72121 נפתית צפת**

יישוב	קבוצת בדיקה	סוג נקודה	מס' דגימות מתוכנן	מס' דגימות שבוצע	אחוז ביצוע הדיגום	מס' דגימות תקינות	אחוז חריגה
<b>מסעדה</b>	שגרתית	רשת	15	15	100%	15	0%
	מתכות	רשת	2	2	100%	2	0%
			בחודש 6.2018 בוצע דיגום למתכות רשת ובשל תקלה טכנית התקבל במעבדה בקבוק אחד (במקום סה"כ 3 מדגמים). בחודש יולי הושלם הדיגום כנדרש.				
	פלואוריד	רשת	1	1	100%	ריכוז הפלואוריד הטבעי במים נמוך מהמומלץ	
	THM	רשת	1	1	100%	1	0%

1. התקן המיקרוביאלי למי השתייה הוא אפס חיידקים מסוג קוליפורם ב-100 מ"ל מי דגימה. נמצא כי כל הערכים תקינים וניתן לדווח על 100% ביצוע דיגום על פי התכנית המאושרת על ידי משרד הבריאות.
2. על פי תקנות מי השתייה, טווח הכלור הנותר החופשי צריך להיות 0.1-0.5 מג"ל. הערכים המוצגים תקינים. רמת העכירות המקסימלית המותרת היא 1 יע"ן. כל הממצאים תקינים.
3. מתכות רשת - דיגום המשקף את איכות הצנרת. הממצאים תקינים.

יחידות	תקן	17.07.18	19.06.18	נק דיגום/תאריך
מקג"ל	1000	<5	ברזל	<b>שובר לחץ</b>
	1400	1.3	נחושת	
	10	<0.5	עופרת	
	1000	<5	ברזל	<b>אל ווקף</b>
	1400	1.5	נחושת	
	10	<0.5	עופרת	

4. פלואוריד - החל מאוגוסט 2014 בוטלה חובת תוספת הפלואוריד למי שתייה. ממצאי הדיגום מעידים על ריכוזו הטבעי במים המסופקים לצרכנים. דווח על ריכוז של ערך הנמוך מ-0.1 מג"ל.

**התנור** - תאגיד מים וביוב בע"מ

משרד ראשי: שדרות תל חי 106 ת.ד. 860, קרית שמונה 11031  
 טל. רב קווי: 1-800-200-744 טל. 04-6816888 פקס. 04-6905777

[www.hatanur.co.il](http://www.hatanur.co.il)

[office@hatanur.co.il](mailto:office@hatanur.co.il)



5. THM - פרמטר המייצג תוצר לוואי של חיטוי שהתקן שלו במי השתייה הוא 100 מקג"ל. פרמטר זה נידגם וריכוזו במים המסופקים נמוך משמעותית מערך התקן, 0.4 מקג"ל.
6. תאגיד התנור פועל בשקיפות מלאה ומפרסם כל רבעון את איכות המים המסופקים.

