

**ריכוז נתונים - דיווח על איכות המים במסעדה  
בהתאם לחוק תיקון פקודות העיריות (מס' 75) התשס"א - 2001,  
אנו מביאים בזה לידיעת ציבור צרכני המים של מסעדה פרטים על איכות המים המסופקים  
הדוח מתייחס לבדיקות שנעשו בישוב מסעדה בין התאריכים 01.10.2018-31.12.2018  
מחוז: 72120 מחוז צפון נפה: 72121 נפתית צפת**

אחוז חריגה	מס' דגימות תקינות	אחוז ביצוע הדיגום	מס' דגימות שבוצע	מס' דגימות מתוכנן	סוג נקודה	קבוצת בדיקה	יישוב
5%	19	100%	20	20	רשת	שגרתית	מסעדה
0%	4	100%	4	4	רשת	חוזרת	
ריכוז הפלואוריד הטבעי במים נמוך מהמומלץ		100%	1	1	רשת	פלואוריד	

1. התקן המיקרוביאלי למי השתייה הוא אפס חיידקים מסוג קוליפורם ב-100 מ"ל מי דגימה. בדיגום ביום 9.10.2018 דווח על ממצא חריג אחד מתוך סה"כ חמש נקודות דיגום. בוצע דיגום חוזר מורחב על פי דרישת משרד הבריאות, כל הממצאים תקינים..
2. על פי תקנות מי השתייה, טווח הכלור הנותר החופשי צריך להיות 0.1-0.5 מג"ל. הערכים המוצגים תקינים. רמת העכירות המקסימלית המותרת היא 1 יע"ן. כל הממצאים תקינים.
3. פלואוריד - החל מאוגוסט 2014 בוטלה חובת תוספת הפלואוריד למי שתיה. ממצאי הדיגום מעידים על ריכוזו הטבעי במים המסופקים לצרכנים. דווח על ריכוז של ערך הנמוך מ-0.1 מג"ל.
4. מתכות רשת - דיגום המשקף את איכות הצנרת. בוצע דיגום ברבעון השני לשנת 2018. כל הערכים תקינים.
5. THM - פרמטר המייצג תוצר לוואי של חיטוי שהתקן שלו במי השתייה הוא 100 מקג"ל. פרמטר זה נידגם ברבעון השלישי וריכוזו במים המסופקים נמוך משמעותית מערך התקן, 0.4 מקג"ל.
6. תאגיד התנור פועל בשקיפות מלאה ומפרסם כל רבעון את איכות המים המסופקים.

**התנור** - תאגיד מים וביוב בע"מ

משרד ראשי: שדרות תל חי 106 ת.ד. 860, קרית שמונה 11031  
טל. רב קווי: 1-800-200-744 טל. 04-6816888 פקס. 04-6905777

[www.hatanur.co.il](http://www.hatanur.co.il)

[office@hatanur.co.il](mailto:office@hatanur.co.il)



